

**PROIECT**

**HOTĂRÂRE**  
**privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea**  
**actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației**  
**Domeniului Public Sector 2**

Consiliul Local Sector 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată,

*Luând în considerare* Expunerea de motive a consilierilor locali USR, privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă din Sectorul 2;

În baza evidenței terenurilor de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, în București la data de 21.09.2017, cuprinsă în Anexa la Expunerea de motive,

*Analizând:*

- Raportul de specialitate nr. 103609/20.09.2018 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București;
- Adresa nr. 8762/R/27.08.2018 emisă de Administrația Domeniului Public Sector 2 și înregistrată cu nr. 93860/28.08.2018 la Primăria Sectorului 2 București;
- Raportul de specialitate nr. 77727/23.07.2018 întocmit de Direcția Urbanism Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București, privind situația juridică a parcurilor de pe raza sectorului 2 și a terenurilor de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 București;

*În conformitate cu:*

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
- Ordinul nr. 98/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R 19-2002, ediția 1, Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul nr. 119/2014, **cu** modificările și completările ulterioare;

*În considerarea standardelor europene referitoare la echipamentele pentru spațiile de joacă și suprafețele spațiilor de joacă SR EN 1176/2008 și 1177/2008:*

- SR EN 1176-1:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 1 - Cerințe generale de securitate și metode de încercare ;
- SR EN 1176-2:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 2- Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru leagane ; - SR EN 1176-3 2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 3: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru tobogane ;
- SR EN 1176-4:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 4: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu ;
- SR EN 1176-5:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 5: Cerințe de securitate specifice și metode de încercare suplimentare pentru carusele;
- SR EN 1176-6:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 6: Cerințe de securitate specifice și metode de încercare suplimentare pentru echipamente oscilante;
- SR EN 1176-7:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreținere și de utilizare ; - SR EN 1176-10:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 10: Cerințe complementare de securitate și metode de încercare pentru echipamente de joacă în totalitate închise;
- SR EN 1176-11:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 11: Cerințe complementare de securitate și metode de încercare pentru rețele tridimensionale;
- SR EN 1177:2008 Acoperiri amortizoare de șocuri, pentru suprafețele spațiilor de joacă. Determinarea înălțimii critice de cadere.

În temeiul art. 45, alin. (6), art. 81 alin. (2) lit. "j" și "m" corelat cu alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

*Propune prezentul proiect de*

## HOTĂRÂRE

**Art. 1.** – Se aprobă inițierea de către Administrația Domeniului Public Sector 2 a unui program de reabilitare a tuturor locurilor de joacă aflate în administrarea sa și identificate în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând un număr de 5 file.

**Art. 2.** – Pentru o dezvoltare fizică, psihică și emoțională armonioasă a utilizatorilor, sunt necesare:

1) Asigurarea siguranței copiilor care folosesc un echipament de joacă, a celorlalți copii și a persoanelor aparținătoare/însoțitoare și prevenirea accidentării pe terenul de joacă, prin:

(a) *Instalarea, sau unde există deja, reabilitarea covorului de tartan (covor antitraumă) pe întreaga suprafață de joacă;*

(b) *Verificarea existenței și funcționării echipamentelor de joacă, repararea celor defecte și înlocuirea celor uzate fizic și moral;*

(c) *Verificarea respectării specificațiilor producătorului în cazul echipamentelor de joacă cu risc mare de accidentare, leagăn balansat, scrânciob, roată, tobogan etc astfel încât să nu prezinte pericol pentru alți copii aflați pe terenul de joacă;*

(d) *Montarea unui număr suficient de bănci, repararea celor existente, vopsirea și reabilitarea acestora;*

2) Protejarea împotriva accidentelor rutiere, în cazul terenurilor de joacă aflate în spațiu liber, în afara parcurilor și încadrate pe minim o latură de un drum public sau o parcare, prin:

(a) *Plantarea de garduri vii, sau în lipsa spațiului, montarea de garduri obișnuite - acolo unde nu există și este necesar - sau reabilitarea celor existente, care nu satisfac prezenta cerință;*

(b) *Evitarea poziționării către stradă a porții de acces în locul de joacă;*

3) Asigurarea unei stări de bine copiilor și de confort aparținătorilor/însoțitorilor, prin accesul la spații de joacă propice pentru stimularea exercițiilor fizice, imaginației, sociabilității etc. și care să asigure, în același timp, relaxarea adulților care însoțesc copiii, astfel:

(a) *Gardurile, porțile, împrejmuirile, coșurile de gunoi (obligatoriu cu sac gunoi) vor avea un aspect plăcut, cu un stil estetic-urbanistic unitar, pentru a contribui la identitatea Sectorului 2;*

(b) *Amenajarea spațiilor verzi din incinta locului de joacă, conform nevoilor din teren, astfel încât acestea să fie acoperite de iarbă și în măsura posibilității să se planteze arbuști, copaci, gard viu. În cazul în care este necesar, gardul viu existent și degradat va fi replantat. Extragerea cioturilor de arbori și îndepărtarea bolovanilor, pietrelor și altor obiecte care pot produce traume copiilor;*

(c) *Denumirea fiecărui loc de joacă și schimbarea însemnelor ce conțin nume de persoane, cu nume de instituții (Primăria Sector 2 și Consiliul Local Sector 2).*

(d) *Montarea în fiecare loc de joacă a regulamentului prevăzut în Anexa 3, precum și a numărului de telefon al Administrației Domeniului Public Sector 2, care răspunde de administrare și unde pot fi anunțate defecțiunile și deteriorarea acestora, programul periodic de curățenie, iar pe echipamentele de joacă a unor plăcuțe cu instrucțiunile de folosire;*

(e) *Amenajarea și întreținerea aleilor din zonele de joacă și din jurul acestora;*

(f) *Iluminare corespunzătoare a locurilor de joacă.*

**Art. 3.** Se aprobă inițierea de către Administrația Domeniului Public Sector 2 a unui program de întreținere periodică a locurilor de joacă aflate în administrarea sa și identificate în Anexa 1, inclusiv:

1) Buna funcționare și utilizare a locurilor de joacă prin:

(a) *Verificarea tehnică a echipamentelor de joacă, săptămânal și întreținerea periodică așa cum este prevăzut în specificațiile producătorului;*

(b) *În sezonul rece, dezăpezirea căilor de acces și a locului de joacă și aplicarea de tratamente specifice pentru prevenirea producerii poleiului;*

2) Prevenirea îmbolnăvirii copiilor și aparținătorilor/însoțitorilor acestora, de boli cu transmitere prin vectori sau indirect, printr-un complex de măsuri cu caracter permanent, periodic și ocazional, astfel:

(a) *Întreținerea spațiilor verzi existente în incinta locurilor de joacă, conform nevoilor din teren, iarba udată, cosită, copacii toalețați și vopșiți cu vopsea ecologică până la nivelul de 1,50 m, arbuștii și gardul viu, de asemenea, toalețați.*

(b) Servicii complete de curățenie, de cel puțin două ori pe săptămână, de către personal special, desemnat numai pentru curățarea locurilor de joacă ; clarificare și stabilire a obligațiilor ce revin Primăriei Sector 2/ADP Sector 2 (program curățenie, stabilit și afișat);

(c) Evacuarea deșeurilor se va face zilnic în anotimpul cald (1 aprilie – 1 octombrie) și la cel mult 3 zile în anotimpul rece (1 octombrie – 1 aprilie);

(d) Spălarea periodică a suprafețelor antitraumă/cover de tartan, exceptând perioadele în care va fi nevoie de *deszăpezire* și aplicarea de tratamente specifice pentru prevenirea producerii poleiului;

**Art. 4.** Se aprobă realizarea de către Administrația Domeniului Public Sector 2 a unei hărți online cu adresa și coordonatele GPS ale tuturor locurilor de joacă, disponibilă pe site-ul Primăriei Sectorului 2 București, pentru a putea fi identificate mai ușor de către părinți;

**Art.5 .** Se aprobă efectuarea de către inspectorii Administrației Domeniului Public Sector 2 a controalelor lunare, dar și inopinat, având ca ținte principale:

1) Punerea în operă și menținerea în parametri menționați în prezenta hotărâre a tuturor locurilor de joacă;

2) Verificarea conformității lucrărilor și respectarea termenelor de mentenanță a furnizorilor de servicii.

3) Rezultatele controalelor vor fi trecute lunar pe site-ul Primăriei Sector 2 și în Registrul de control al Administrația Domeniului Public Sector 2.

**Art. 6 .** Se aprobă Regulamentul de folosire a terenurilor și echipamentelor de joacă și informațiile utile pentru beneficiari, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, cuprinzând un număr de 3 file și care face parte integrantă din aceasta.

**Art. 7.** Administrația Domeniului Public Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**Art. 8.** Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

**Grup consilieri locali USR**

**prin reprezentant: Neagu Anda Cristina – consilier local**

AVIZAT  
pentru legalitate.  
conform art.117, lit. a) din Legea nr. 215/2001  
republicată



Nr. \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_ 2018

## PARCURI MARI

Nr. crt	Denumire	Adresă	Nr.loc.joacă	Observații
1	Parc Național	Bd. Basarabia, Str. Maior Coravu, nr. 30-35	3	2 - Centrul parcului 1 - Str. Maior Coravu
2	Parc Morarilor	Șos. Pantelimon, nr 302-310	3	
3	Parc Florilor	Șos. Pantelimon, nr 287	3	1 - Pe mamelon 2 - Centru parc
4	Parc Sf Pantelimon	Str. Ciocârliei, nr 101	2	
5	Parc Cosmos	Sos.Pantelimon, nr. 367	1	
6	Parc Titus Ozon	Bd. Gării Obor, nr 8	1	
7	Parc Dobroiești	Șos. Pantelimon, nr 299-301	2	
8	Parc Obor	Șos. Mihai Bravu, nr 3-5	2	1 - Str. Chiristigii 1 - Lat.mag.Bucur
9	Parc Păsărari	Aleea Câmpul Moși, nr 3	2	
10	Parc Tolbuhin	Bd. Pache Protopopescu, nr 115	1	
11	Parc Grădina Icoanei	Str. Arthur Verona, nr 1	2	
12	Parc Ioanid	Pta Cantacuzino, nr 1	1	
13	Parc Tei	Bd. Lacul Tei, nr 125-153	3	1 - lângă Sala de sport 2 - lateral parc dreapta
14	Parc Floreasca	Str. Glinka, nr 4-6	2	
15	Parc Petricani	Aleea Ștrandul Tei, nr 1	1	
16	Parc Plumbuita I	Șos. Colentina, nr 57-75	3	1 - latura Colentina 2 - Str. Dna Ghica (blocuri)
17	Parc Verdi	Bd. Barbu Văcărescu, nr 161-163	1	
18	Parc Plumbuita II	Șos. Colentina, nr 75-89	2	1 - centru parc

VIZAT  
spre neschimbare,  
SECRETAR,

				1 - spre Mănăstire
19	Parc Motodrom	Șos. Fundeni, nr 277-285	3	
20	Parc Creangă	Str. Nicolae Apostol, nr 125	2	1 - Str. Nicolae Apostol 1 - Str. Juverdeanu
21	Parc Lunca Florilor	Str. Dna Ghica, nr 40-48	3	1 - Str. Vasile Stolnicu 1 - Str. Răușeni 1 - Str. Lunca Florilor
22	Parc Rodica	Str. Ziduri între Vii, nr 91	1	
23	Parc Marian Cristescu	Str. Marian Cristescu, nr 1	1	
<b>TOTAL LOCURI DE JOACĂ PARCURI MARI</b>			<b>45</b>	

#### PARCURI MIJLOCII

Nr. crt	Denumire	Adresă	Nr.loc.joacă	Observații
1	Parc Ciurea	Str. Vatra Luminoasă, nr 38-52	1	
2	Parc Călin Ottoi	Str. Călin Ottoi, nr 30-32	1	
3	Parc Bozioru	Str. Bozioru, nr 3-5	1	
4	Parc Nichita Stănescu	Str. Cloșani, nr 1	2	
5	Parc Dobrina	Aleea Dobrina, nr 4-6	1	
6	Parc Ostrov	Str. Ciocârliei, nr 10	1	
7	Parc Grădina Engleză	Str. Stănescu Gheorghe, nr 3	1	
8	Parc Ziduri Moși	Aleea Câmpul Moși, nr 2	1	
9	Parc Dabija	Str. Nicolae Dabija, nr 1	1	
10	Parc Sf Ștefan	Str. Sf Ștefan, nr. 1	1	
11	Parc Metafora Vieții	Șos. Pantelimon, nr 148	1	
12	Parc Vergului/Pantelimon	Șos. Vergului x Pantelimon	1	
13	Parc Ronda	Str. Rondă x Mecet	1	
14	Parc Avrig	Str. Avrig, bl. P4, P5	1	
15	Parc Dimitrie Pompei	Str. Dimitrie Pompei, nr 5-7	1	

VIZAT  
spre neschimbare,  
SECRETAR,

<b>TOTAL LOC. JOACĂ PARCURI MIJLOCII</b>	<b>16</b>
--	-----------

**LOCURI DE JOACĂ ÎN ANSAMBLURI  
DE LOCUINȚE**

<b>Nr. crt</b>	<b>Adresă</b>	<b>Nr. locuri de joacă</b>
1	L.J. Aleea Vergului, nr 2-4, bl. 15-16	1
2	L.J. Marcu Armașu, nr 7, bl. 18-19	1
3	L.J. Marcu Armașu, nr 13, bl. 22-23	1
4	L.J. Marcu Armașu, nr 9, bl. 24-25	1
5	L.J. Marcu Armașu, nr 5, bl. 26-27	1
6	L.J. Marcu Armașu, nr 1, bl. 29	1
7	L.J. Delfinului, nr 20, bl. 28	1
8	L.J. Chișinău, nr 6, bl. M2	1
9	L.J. Chișinău, nr 9, bl. A5 BIS	1
10	L.J. Chișinău, nr 17, bl. A2	1
11	L.J. Chișinău cu Basarabiei, bl. M22	1
12	L.J. Chișinău, nr 21, bl. B6	1
13	L.J. Pescarușului, nr 2, bl. B19	1
14	L.J. Aleea Socului, nr 2, (spate bl. B11-B12-B13-B14)	1
15	L.J. Cernăuți, nr 31, bl. Y1 ANL	1
16	L.J. Aleea Coldea, nr 15, bl. B29	1
17	L.J. Pantelimon, nr 258, bl. 47	1
18	L.J. Basarabiei, nr 42, bl. 32	1
19	L.J. Bd. Basarabiei, nr 62, bl. 34	1
20	L.J. Mieilor, nr 20, bl. 223	1
21	L.J. Mihai Bravu (Kurzi), nr 192, bl. 204	1
22	L.J. Mihai Bravu, nr 123-125, bl. D10	1

**VIZAT**  
spre neschimbare,  
**SECRETAR,**

23	L.J. Mihai Bravu, nr 123-135, bl. D11	1
24	L.J. Mihai Bravu, nr 90-96, bl. D17	1
25	L.J. Mihai Bravu, nr 98-106, bl. D16	1
26	L.J. Ștefan cel Mare, nr 240, bl. 59A	1
27	L.J. Vasile Lascăr x Ștefan cel Mare	1
28	L.J. Viitorului x Vasile Lascăr	1
29	L.J. Moșilor, nr 288, bl. 32	1
30	L.J. Moșilor, nr 245, bl. 37	1
31	L.J. Moșilor, nr 209, bl. 17	1
32	L.J. Moșilor, nr 215, bl. 21	1
33	L.J. Moșilor, nr 270, bl. 14	1
34	L.J. Moșilor, nr 272, bl. 16	1
35	L.J. Petre Antonescu, nr 8, bl. 26	1
36	L.J. Dna Ghica, nr 6, Școala 30	1
37	L.J. Cremeniței, nr 40, bl. 71	1
38	L.J. Cremeniței, spate Poliția Locală	1
39	L.J. Sachelarie Visarion, nr 10, bl. 111A (Poștă)	1
40	L.J. Sachelarie Visarion, nr 18, bl. 119	1
41	L.J. Șos. Iancului, nr 57, bl. 101 B	1
42	L.J. Baicului ANL, nr 65-67	1
43	L.J. Dna Ghica x Torentului	1
44	L.J. Teiul Doamnei (Poștă), nr 21, bl. 39	1
45	L.J. Basarabiei, nr 178-184, bl. G10	1
46	L.J. Basarabiei, nr 212-216, bl. M15 (Bis.lemn)	1
47	L.J. Pantelimon x Amiral Murgescu, bl.400 (lat.)	1
48	L.J. Căminului, nr 14, bl. F4	1
49	L.J. Hobîța, nr 6, bl. 302	1
50	L.J. Aleea Ilia, nr 1, bl. 58A	1
51	L.J. Fabrica de Gheață, nr 17, bl. 97	1

VIZAT  
spre neschimbare,  
SECRETAR,

52	L.J. Fabrica de Gheață, nr 2, bl. 84B	1
53	L.J. Pantelimon, nr 301	1
54	L.J. Popa Nicolae, nr 2-4, bl. 21-22	1
55	L.J. Șos. Colentina, nr 1, bl. 34	1
56	L.J. Str. Radovanu, nr 5, bl. 41	1
57	L.J. Str. Maior Băcilă, nr 37, bl. 34	1
58	L.J. Str. Răscoala 1907, nr 1, bl. 99	1
59	L.J. Str. Răscoala 1907, nr 14, bl. 10	1
60	L.J. Aleea Cislău, nr 8, bl. 9A (spate Lidl)	1
61	L.J. Vaselor, nr 2, bl. 34	1
62	L.J. Str. Elena, nr 4, bl. OD7B	1
63	L.J. Cristea Mateescu x Str. Brebu	1
64	L.J. Str. Abanosului, nr 2-4	1
65	L.J. Aleea Sinaia, nr 4, bl. 82	1
66	L.J. Str. Toporului x Ochișorului	1
67	L.J. Str. Steaua Roșie x Str. Șipca	1
68	L.J. Str. Puieților x Str. Ioagărului	1
<b>TOTAL LOCURI DE JOACĂ ÎN ANSAMBLURI DE LOCUINȚE</b>		<b>68</b>

**TOTAL LOCURI DE JOACĂ=129**

Grup consilieri locali USR  
prin reprezentant: Neagu Anda Cristina



VIZAT  
spre neschimbare,  
SECRETAR,



**REGULAMENT  
DE FOLOSIRE A TERENURILOR ȘI  
ECHIPAMENTELOR DE JOACĂ ȘI  
INFORMAȚII UTILE PENTRU BENEFICIARI  
(model-cadru de informații ce urmează a fi afișate în fiecare loc de joacă)**

1. Spațiile de joacă Sectorul 2 se utilizează gratuit de către toți copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani.
2. Beneficiarii (copiii și aparținătorii/însoțitorii lor) trebuie să respecte instrucțiunile de folosire a echipamentelor de joacă inscripționate pe echipament sau pe panoul de avertizare/informare;
3. Suprafata de alunecare a toboganelor se utilizează de către 1 singur copil, fiind interzisă utilizarea simultană a 2 utilizatori;
4. Nu este permisă urcarea pe suprafața de alunecare a toboganului în sens invers și totodată coborârea pe acesta, cu capul înainte;
5. Nu este permisă escaladarea pe structura echipamentelor de joacă, cu excepția echipamentelor special destinate catarării și echilibristicii;
6. Pentru sănătatea și siguranța copiilor este interzis consumul alimentelor în timpul utilizării echipamentelor de joacă;
7. Pentru siguranța utilizatorilor este interzisă intrarea în raza de acțiune a echipamentelor ale căror componente sunt în mișcare/balans;
8. Leaganul, rotativ sau balansoarul, vor fi utilizate doar sezut, nu în picioare;
9. Leaganul, rotativ sau balansoarul vor fi parasiți de utilizator doar în momentul în care echipamentul s-a oprit din mișcare, fiind interzisă parasirea scaunului leaganului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei), în timpul mișcării acestora;
10. Este interzisă punerea în mișcare a echipamentelor, din interiorul razei de acțiune a acestora;
11. Este interzisă utilizarea echipamentelor aflate în reparații, imprejmuite sau semnalate prin „Echipament defect, nu utiliza! Pericol de accidentare!";
12. Este interzisă folosirea locului de joacă de către copiii a căror stare de sănătate nu permite accesul în spațiul de joacă;

13. Este interzisă utilizarea figurinei pe arc, în condiții de ploaie, ninsoare, gheață;
14. Sunt interzise săriturile și aruncările din scaune, în perioada utilizării figurinei pe arc;
15. Beneficiarii (copiii și aparținătorii/însoțitorii lor) au obligația să păstreze curățenia în spațiile de joacă (să nu arunce gunoaie și deșeuri, reziduuri menajere, ambalaje de orice natură, coji de semințe, elemente provenite din spargeri sau demolări, etc);
16. Aparținătorii/însoțitorii trebuie să aibă un comportament civilizată și să respecte normele civice de conviețuire;
17. Se interzice utilizarea echipamentelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute;
18. Este interzis accesul persoanelor sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor interzise, precum și consumul sau posesia acestora în perimetrul spațiului de joacă;
19. Este interzis accesul în spațiul de joacă cu animale de companie; 20. Este interzis accesul, circulația sau parcarea bicicletelor, scuterelor, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor, remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta locului de joacă;
21. Este interzisă practicarea jocului cu mingea (fotbal, baschet, volei, etc) în incinta spațiilor de joacă, cu excepția celor care sunt prevăzute cu terenuri de sport destinate special practicării acestor jocuri;
22. Este interzisă utilizarea focului deschis în perimetru;
23. Este interzisă vandalizarea spațiului de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanță, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea, a gardului împrejmuitoare, a obiectelor de folosință comună (echipamente de joacă, bănci, pubele, lampadare, etc.) și a materialului dendro – floricol;
24. Este interzisă mutarea mobilierului urban: bănci, coșuri, etc.; 25. Este interzisă acoperirea afișajelor sau indicatoarelor existente în incinta locurilor de joacă cu diferite tipuri de anunțuri publicitare, afișe electorale etc;
26. Este interzisă introducerea în incinta spațiilor de joacă a substanțelor inflamabile, pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii, etc);
27. Se recomandă anunțarea și sesizarea defectiunilor echipamentelor de joacă la ADP-S2 la telefon 021.252.77.89 .
28. În cazul în care sesizați încălcarea acestui regulament, contactați:

**Poliția Locală Sector 2 la numărul 021 9941**

29. Administratorii locurilor de joacă și utilizatorii acestora, au obligația de a respecta toate regulile și instrucțiunile prevăzute în actele normative și administrative, cu privire la buna funcționare a locurilor de joacă.



**SANCTIUNI ACORDATE APARTINĂTORILOR/ÎNSOȚITORILOR ȘI  
ALTOR PERSOANE MAJORE CARE NU RESPECTĂ PREZENTUL  
REGULAMENT:**

1. Nerespectarea obligațiilor privind administrarea și utilizarea locurilor de joacă, se sancționează conform actelor normative și administrative în domeniu;
2. În cazul în care prin săvârșirea contravenției se produce o pagubă, se va face mențiunea în procesul verbal de contravenție iar valoarea despăgubirii se va stabili pe baza devizului lucrărilor de reparații.

**Grup consilieri locali USR**

**prin reprezentant: Neagu Anda Cristina – consilier local**



**VIZAT**  
**spre neschimbare,**  
**SECRETAR,**

## Expunere de motive

Pornind de la realitatea obiectivă că, „bunul cel mai de preț”, dar și „resursa cea mai valoroasă” a comunității Sectorului 2 este viitoarea generație - copiii și tinerii - trebuie ca pe agenda zilnică de lucru a administrației locale în întregul ei, cu precădere a ADP, precum și a aparatului primarului, să existe preocuparea pentru:

- rezolvarea tuturor problemelor (a) apărute cu privire la protecția (b), siguranța (c), sănătatea (d), starea de bine (e) a acestora și altele (f);
- implementarea de noi proiecte și idei inovative, de inspirație europeană care să le ofere un mediu propice pentru creștere și dezvoltare armonioasă din punct de vedere fizic, intelectual și emoțional;

### Referitor la grupa de vârstă preșcolară și școlară I-IV

Conform centralizatorului oferit de A.D.P. Sector 2, la data de 21.09.2017 (Anexa 1 – Tabel locuri de joacă), pe raza Sectorului 2 se află un număr total de 136 locuri de joacă, dintre care beneficiază de posturi de pază permanentă doar 32, fiind amplasate în incinta unor parcuri. În urma sesizărilor primite de la părinți, dar mai ales prin observația în teren a tuturor locațiilor luate în evidență, precum și a altora care nu figurează în situație (treccute ca ”suplimentar”), dar care fie sunt amenajate de către locuitorii din zonă, fie au fost identificate ca potențiale locuri de joacă aflate pe terenuri virane, în perimetrul unor parcuri deja existente etc., s-au constatat numeroase neajunsuri, de gravitate diferită, care impun luarea de măsuri administrative într-un mod formal, astfel:

- **a) Generalități:** *Diferențe, chiar discrepanțe, între unele locuri de joacă și altele.* Deși se află pe raza aceluiași sector și în administrarea aceluiași organism administrativ ADP S2, unele locuri de joacă se ridică la cele mai înalte standarde, cum ar fi cel din Aleea Cislău, nr 8, bl. 9A (spate Lidl), în timp ce multe altele sunt practic abandonate de către primărie, au echipamente învechite, deteriorate sau lipsesc, reprezentând un pericol major pentru copiii care le folosesc: Parc Verdi- Bd Barbu Văcărescu, nr 161-163, L.J. Str Steaua Roșie x Str Șipca, L.J. Str. Steaua Roșie x Str Soldat Ion Marin, L.J. Str Marcu Armașu, nr 5, bl 26-27, L.J. Str Marcu Armașu, nr 7, bl 18-19, L.J. Str D-na Ghica, nr 6, Școală 30, L.J. Str Teiul Doamnei (poștă), nr 21, bl. 39, L.J. Aleea Codlea, nr 15, bl. B29 (vezi tabelul Starea locurilor de joacă), unele sunt populate ziua și noaptea de persoane fără adăpost sau consumatori de alcool sau chiar substanțe interzise, de locuitorii din zonă care nu respectă ordinea și curățenia, venind cu câinii și lăsându-i liberi atât ziua cât și la lăsarea serii - foto aici - <https://drive.google.com/drive/folders/1ZG9-sHW1I6dq1nJiyvXJrbTGNw2gSst?usp=sharing>\*. În investigația noastră am descoperit și locuri de joacă inexistente în lista prezentată de ADP S2 (Anexa 1 – Tabel locuri de joacă) - sunt trecute ca „suplimentar”, terenuri care pot deveni locuri de joacă sau spații verzi.
- **b) Protecția preșcolarilor și școlărilor mici în fața riscului de a fi accidentați de către mașini, motociclete, bicicliști etc.** Pe perioada când copiii se află pe locul de joacă împreună cu supraveghetorii lor, protecția lor nu este nici asigurată, nici garantată din cauza faptului că locurile de joacă, cele mai multe dintre ele, se află în zone verzi aflate între alei circulante sau parcuri, fără garduri sau cu garduri joase și fără porți care să nu permită ieșirea copiilor din spațiul dedicat lor.
- **c) Siguranța copiilor la locurile de joacă (riscul de accidentări)** este pusă în pericol datorită neglijenței administrației și neglijării reamenajării și reparării echipamentelor de joacă, a suprafețelor anti-traumă (tartan), precum și neîntreținerea spațiilor verzi și a gazonului, pământul devenind o suprafață dură și periculoasă. De asemenea, aparatele cu risc mare de accidentare (a celor care le folosesc, dar și a altor copii), cum ar fi leagănele, roata, etc., nu sunt semnalizate și protejate de garduri, plase etc. La o parte dintre locurile de joacă nu există panouri de instrucțiuni și responsabilizare a însoțitorilor.

\* observațiile legate de locurile de joacă abandonate de primărie, cu echipamente învechite, deteriorate sau lipsă, au fost făcute până la data de 19.01.2018

- **d) Sănătatea minorilor și a însoțitorilor acestora - expunere la contaminare prin vectori sau indirect:** Curățirea necorespunzătoare și sporadică a terenurilor de joacă de către aceleași echipe care se ocupă și de întreținerea spațiului public în general (străzi, parcuri etc.), lipsa măsurilor susținute de eliminare a riscurilor de îmbolnăvire prin vectori (șobolani, căpușe, purici, țânțari, muște) sau prin contact indirect, din cauza prezenței pe timpul zilei, dar mai ales al nopții a persoanelor fără adăpost, consumatoare de substanțe interzise sau a celor purtătoare de boli cu transmitere prin contact indirect, prin atingerea de către copii a suprafețelor contaminate, toate acestea duc la nerespectarea legislației. Stabilirea cărei direcții a Primăriei Sector 2 îi revine obligativitatea de a răspunde de aceste măsuri și realizarea unor rapoarte **lunare**.
- **e) Starea de bine a copiilor, nesatisfăcută de calitatea echipamentelor de joacă** se datorează mai multor factori, pe lângă cei deja amintiți mai sus, legați de curățenie și sănătate, plus vandalizarea acestora, inscripțiile de pe ele sau de pe pereții din apropiere. Sunt dublate de lipsa investițiilor ritmice și susținute din partea administrației pentru repararea, înlocuirea și modernizarea locurilor de joacă. Lipsa de interes, preocupare și viziune fac ca unele dintre aceste locuri să dețină echipamente uzate nu numai fizic dar și moral.
- **f) Altele** - În afara acestor principale neajunsuri, mai există probleme punctuale, a căror rezolvare trebuie inclusă în planul general de reorganizare, reamenajare și revitalizare a terenurilor de joacă.

**În concluzie, anexa privind Starea locurilor de joacă** așa cum au fost constatate până la data de 19.01.2018, se anexează prezentei Expunerii de motive și face parte integrantă din aceasta.

Conform **anexei privind Starea locurilor de joacă**, precum și a declarațiilor locatarilor din zonă, există următorii factori de risc într-un procent mare și foarte mare:

- **risc de accident auto, bună parte dintre locurile de joacă se află în apropierea străzilor, parcurilor, aleilor cu trafic auto intens;**
- **risc de accident pe terenul de joacă**, echipamentele nu sunt corect amplasate, sunt defecte și incomplete, suprafețele antitraumă uzate sau lipsă, spații verzi fără iarbă, cu bolovani, pietre, cioburi, etc., **mai mult de jumătate;**
- **risc de îmbolnăvire, prin vectori sau indirect**, prin prezența pe timpul zilei, dar mai ales a nopții a persoanelor fără adăpost, consumatori de alcool, droguri etc., **peste trei sferturi din terenurile de joacă.**

### **Probleme de rezolvat urgent**

Există câteva zone care se confruntă cu probleme pe care noi le considerăm destul de serioase (vezi tabelul Starea locurilor de joacă și link Poze): Parc Ostrov- Str Ciocârliei, nr 10, Parc Ciurea- Str Vatra Luminoasă, nr 38-52, Parc Florilor-Sos. Pantelimon, nr 287 - pe deal, Parc Creangă- Str. Nicolae Apostol, nr 125, Parc Metaforă Vieții-Sos. Pantelimon, nr 148, L.J. Str Elena, nr 4, bl OD7B, L.J. Str Marcu Armașu, nr 7, bl 18-19, L.J. Str Marcu Armașu, nr 9, bl 2425, Str Marcu Armașu, nr 1, bl 29, Sos Pantelimon, nr 301, Sos Pantelimon, nr 247 (în față la Carrefour market), Str Fabrica de Gheață, nr 17, bl 97, Str Dna Ghica x Torentului, Str Popa Nicolae, nr 2-4, bl. 21-22, Str Baicului 65-75 (Doamna Ghica - Blocuri ANL), Bd Basarabiei, nr 42, bl. 32, Bd Basarabiei, nr 62, bl. 34, ș.a. \*

\*observațiile legate de locurile de joacă cu probleme de rezolvat urgent, au fost făcute până la data de 19.01.2018


## Ce-și doresc cetățenii :

1. **Scânduri deja vopsite**, pe care ADP-ul le poate aduce la locurile de joacă și pe care să le asambleze la fața locului, decât să lase scris pe o foaie mesajul „proaspăt vopsit”, pe care o poate sufla ușor vântul, iar oamenii să se așeze acolo fără să mai vadă avertismentul;
2. **Leagăne pentru copii mici** → Cea mai frecventă solicitare de echipament adițional se referă la leagănele pentru copii mici, care nu sunt suficiente în destul de multe zone;
3. **Echipament de joacă** → am observat în multe cazuri bucăți rupte, dezmembrate, dezasamblate de echipament, recomandarea fiind investirea în obiecte de joacă, care să aibă mai puține componente, pentru a nu mai fi așa ușor de deteriorate; 4. **Îngrădire locuri de joacă** → există numeroase spații de joacă ce nu sunt sigure pentru că nu sunt complet împrejmuite, în unele cazuri existând prea ușor acces la stradă; recomandăm securizarea prin adăugarea/repararea gardului acolo unde este necesar și investirea în porți rezistente la uzură;
5. **Pavajul din tartan** → Pavajul de tartan format din bucăți pătrate pare să fie mai ineficient decât tartanul aplicat ca o pătură continuă. Numeroase locuri de joacă se prezintă cu bucăți demontate din pavaj. Nu este clar dacă asta are vreo legătură cu o proastă execuție a lucrării, cu faptul că păturile de tartan ar face parte din lucrări mai noi sau că acesta formulă nu e de fapt potrivită (depășită tehnologic) pentru spațiile de joacă;
6. **Denumire locuri de joacă** → Pentru a putea fi găsite mult mai ușor pe o hartă, de către părinți, se sugerează denumirea și adresa fiecărui loc de joacă (vezi tabelul Starea locurilor de joacă), denumire L.J. din Parcul Morarilor), precum și coordonatele GPS;
7. **Cod unic locuri de joacă** → Pentru o identificare mai ușoară pe site-ul Primăriei Sector 2/ADP Sector 2, se sugerează o bază de date unde fiecare L.J. să aibă un cod unic;
8. **Schimbare însemne** → Schimbarea însemnelor ce conțin nume de persoane, cu nume de instituții (cel mult Primăria Sector 2/Consiliul Local Sector 2). Actualizarea informației privind proprietarul și administratorul acelui teren (cine este, date de contact, regulamente de funcționare);
9. **Validare și criterii de validare L.J.** → După ce regulament se certifică un L.J.; crearea unui set de criterii după care să se facă această evaluare, în cazul în care ele nu există;
10. **Coșuri de gunoi** → Multe coșuri de gunoi au fundul rupt de rugină, iar cele din lemn, au găuri sau șipci rupte. O soluție ar fi investirea în echipament rezistent la intemperii. Mare parte din ele nu sunt golite de gunoi, iar acesta cade în jurul lor, cauzând mizerie și devenind surse de îmbolnăvire;
11. **Clarificare obligații Primărie Sector 2/Operator salubritate Sector 2** → Stabilire a acestor obligații (ex.: program strângere gunoi, din coșuri sau măturat, program de verificări tehnice, periodice, preventive). Program curățenie: de stabilit (și afișat) exact zilele și orele în care se va face; program verificare: periodic (trimestrial). Trecut pe site primărie când s-a făcut ultima verificare;
12. **Deszăpezirea zonelor de acces** → deszăpezirea în sezonul rece și aplicarea de tratamente specifice pentru prevenirea producerii poleiului;

Există cetățeni care sunt dispuși să se implice în administrarea de spații comune, dar și persoane care preferă ca Primăria să gestioneze totul. Prin urmare, ne-am gândit la o inițiativă prin care **Primăria să ofere posibilitatea de cedare spre administrare (sau co-administrare, parteneriate), către diverse asociații de locatari interesate, a unor spații comune** (spații verzi din jurul blocului, locuri de joacă, spații pentru câini etc.). Cu atât mai mult cu cât există oameni cu inițiativă care ar putea să facă o treabă bună, deoarece aceștia sunt mai interesați și își cunosc mai bine problemele din zona în care locuiesc, iar autoritățile locale ar câștiga mai mult timp, prin delegarea unor responsabilități către cetățeni.

Grupul consilierilor locali USR,  
prin reprezentant

Cristina Neagu



Nume	Tip	Adresa	Nr l.j.	Cosuri de gunoi	Alei	Porti	Toaleta ecologice	Tasnitoare	Wi-Fi	Supraveg here video	Paza	Mobilier	Mobilier necesar in plus	Instructiuni de folosire echipamente	Gropi de nisip	Banci	Nr banci necesare	Sol	Starea solului	Iluminat	Elemente de ingrijurare	Comentarii
Parc Floreasca	Loc de joaca (1)	Str.Glinka, nr 4-6	1	Corespunzator			Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta		Corespunzator	Tartanul imbatraneste repede si se creaza spatii intre placi.	
Parc Floreasca	Loc de joaca (2)	Str.Glinka, nr 4-6	1	Corespunzator			Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta		Corespunzator	Tartanul imbatraneste repede si se creaza spatii intre placi.	
Parc Verdi	Loc de joaca	Bd Barbu Vacarescu, nr 161-163	1	Pline de gunoi	Distruze		Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente			Ciment	Deteriorat	Corespunzator	Mult gunoi, urme de incendiu.	Parc retrocedat partial lasat in paragina.
Parc Petricani	Loc de joaca	Aleea Strandul Tei, nr 1	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Sunt intretinute	Nu exista			Da	Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator	Locul de joacă este chiar lângă stradă, chiar dacă e puțin circulată și nu există decât un gard care poate fi sărit cu ușurință.	
Parc Dimitrie Pompei	Loc de joaca	Str Dimitrie Pompei, nr 5-7	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Deteriorat	Corespunzator	Nu există gard împrejmuit; locul de joacă este înconjurat de linii de tramvai.	
Parc Tei	Loc de joaca (1)	Bd Lacul Tei, nr 125 - 153 - langa sala sport	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista				Da			Da	Inexistente	Intretinute		Pluta	Deteriorat		Elemente de joaca deteriorate.	Terenul de joaca este ingradit si nu se permite accesul.
Parc Tei	Loc de joaca (2)	Bd Lacul Tei, nr 125 - 153 - lateral parc dr	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Da	Suficient				Intretinute		Pluta	Deteriorat	Inexistent		Tasnitori si toaleta - cele din parc.
Parc Plumbuita 1	Loc de joaca (1)	Sos. Colentina, nr 57-75 - latura Colentina	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Intretinute			Nisip	Conform	Corespunzator		Parc foarte mic.
Parc Plumbuita 1	Loc de joaca (2)	str Dna Ghica (blocuri) - 1	1	Nu exista	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Insuficient	Mobilier posibil periculos pt copii.	
Parc Plumbuita 1	Loc de joaca (3)	str Dna Ghica (blocuri) - 2	1	Nu exista	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator		
Parc Plumbuita 2	Loc de joaca (1)	Sos. Colentina, nr 75-89 - Spre Manastire	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Necesare in plus	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent		
Parc Plumbuita 2	Loc de joaca (2)	Sos. Colentina, nr 75-89 - Centru parc	1	Corespunzator, Rupte	Intretinute	Nu exista	Sunt intretinute	Nu exista					Tobogan, Leagane, Balansoare		Necesare in plus	Intretinute		Pluta	Deteriorat			
Parc Marian Cristescu	Loc de joaca	Str Marian Cristescu, nr 1	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator		
Parc Pasarari	Loc de joaca	Aleea Campul Mosilor, nr 3	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Da	Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform		Cateva dintre aparatele de joaca pot pune in pericol siguranta copiilor: cadere de la inaltime, un spatiu mare intre coardele de siguranta si elementele statice, barne de traversare cu pericol de alunecare. Sunt prezentate in imaginile atasate. Utilizarea panourilor de avertizare este si o metoda de invatare, de readucere aminte a pericolelor existente.	
Parc Ziduri Mosi	Loc de joaca	Aleea Campul Mosilor, nr 2	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform			
Parc Vergului/Pantelin	Loc de joaca	Intrarea Vergului/Pantelimon	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pamant	Conform	Corespunzator		Nu exista groapa de nisip, echipamentele sunt in nisip cu iarba. Nu pot verifica iluminatul caci nu e noapte dar aparent e ok. Nu exista nicio placuta cu data urmatoarei verificari tehnice a cablurilor, etc. Murdaria de langa banci pare de data recenta.
Parc Ostrov	Loc de joaca	Str Ciocarliei, nr 10	1	Rupte	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Defecte		Pluta	Conform	Inexistent	Leaganele au rolele intr-o stare avansata de degradare. Nu exista porti si este trafic intens pe ambele parti.	
Parc Dobrina	Loc de joaca	Aleea Dobrina, nr 4-6	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Suficiente	Intretinute		Pamant	Conform		Nisip pus prost; se imprastie.	
Parc Tolbuhin	Loc de joaca	Bd. Pache Protopopescu, nr 115	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Sunt intretinute				Inexistent	Tobogan, Leagane, Baianoare		Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Insuficient	Tevi iesite.	
Parc Obor	Loc de joaca (1)	Sos. Mihai Bravu, nr 3-5 - Str Christigii	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Da	Suficient			Suficiente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator		
Parc Obor	Loc de joaca (2)	Lat. Mag. Obor	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Insuficient		

Parc Avrig	Loc de joaca	Str Avrig, bl. P4, P5	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Suficient		Da			Pluta	Conform	Insuficient	De doua ori pe saptamana L.J. este intretinut dar seara tinerii de la blocuri fac ravagii privind curatenia.	
Parc Ciurea	Loc de joaca	Str Vatra Luminoasa, nr 38-52	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Suficient, Defect			Inexistente	Intretinute	Pluta	Deteriorat	Insuficient	Reparatii la mobilierul de joaca. Tub ars, plasa cu sarne iesite.	
Parc Florilor	Loc de joaca (1)	Sos. Pantelimon, nr 287 - Centru parc (mare)	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Nu exista			Da	Defect	Tobogan		Inexistente	Intretinute	Pluta	Conform	Insuficient	Mici reparatii la mobilier: un sezut de balansoar, manere lipsa calut. Tasnitoare exista in parc dar nefunctionale in totalitate.
Parc Florilor	Loc de joaca (2)	Sos. Pantelimon, nr 287 - Centru parc (mic)	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Nu exista			Da	Suficient	Tobogan		Inexistente	Intretinute	Pluta	Conform	Insuficient	Mici reparatii. Tasnitoare exista in parc dar nefunctionale in totalitate.
Parc Florilor	Loc de joaca (3)	Sos. Pantelimon, nr 287 - pe deal	1	Nu exista	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Nu exista			Da	Defect	Tobogan		Inexistente	Defecte	Pluta	Conform	Insuficient	Cateva cuie iesite. Scara de urcare are parti metalice libere.
Parc Morarilor - L.J. Pr	Loc de joaca (1)	Sos. Pantelimon, nr 302-310	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Suficient			Inexistente	Intretinute	Pluta	Conform	Corespunzator	Mici reparatii: de pus o pedala, de strans niste suruburi, de prins niste suruburi in sol.
Parc Morarilor - L.J. La	Loc de joaca (2)	Sos. Pantelimon, nr 302-310	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Suficient			Suficiente	Intretinute	Nisip	Conform	Corespunzator	
Parc Morarilor - L.J. Va	Loc de joaca (3)	Sos. Pantelimon, nr 302-310	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Suficient			Inexistente	Intretinute	Pluta	Uzat	Corespunzator	Mici reparatii: suruburi de strans si pedale de la biciclete lipsa.
Parc Morarilor - L.J. Pu	Loc de joaca (4)	Sos. Pantelimon, nr 302-310	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Suficient			Suficiente	Intretinute	Pluta	Uzat	Insuficient	O bancuta in interiorul lji, ca o barna, cu niste suduri cam aiurea.
Parc Sf Pantelimon- partea stg	Loc de joaca (1)	Str. Ciocarliei, nr 101	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Suficient			Inexistente	Defecte	Pluta	Conform	Insuficient	Bancile trebuiesc vopsite, in rest OK.
Parc Sf Pantelimon- partea dr	Loc de joaca (2)	Str. Ciocarliei, nr 101	1	Corespunzator	Distruse	Intretinute	Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Defect			Inexistente	Defecte	Pluta	Conform	Insuficient	Sunt niste cuie iesite destul de periculoase.
Parc Cosmos	Loc de joaca	Sos Pantelimon, nr 367	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Sunt intretinute	Nu exista			Da	Defect	Tobogan		Suficiente	Intretinute	Pluta	Conform	Insuficient	Mici reparatii la mobilier.
Parc Dobroesti	Loc de joaca (1)	Sos Pantelimon, nr 299-301	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Suficient			Suficiente	Intretinute	Pluta	Conform	Insuficient	Tasnitoarea si toaleta sunt doar la un singur loc de joaca, dar pot fi folosite de utilizatorii ambelor locuri de joaca.

Parc Dobroiesti	Loc de joaca (2)	Sos Pantelimon, nr 299-301	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Suficient	Tobogan		Suficiente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent	Desi sunt stalpi de lumina, e bezna.	Tasnitoarea si toaleta sunt doar la un singur loc de joaca, dar pot fi folosite de utilizatorii ambelor locuri de joaca.	
Parc Motodrom - L.J. partea dr	Loc de joaca (1)	Sos Fundeni, nr 277-285	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Defect	Tobogan		Suficiente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent	Sunt niste elemente metalice scoase din uz, dar pot fi periculoase.	Trebuie ceva reparatii.
Parc Motodrom - L.J. partea stg	Loc de joaca (2)	Sos Fundeni, nr 277-285	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent		Mici reparatii. Unele elemente sunt scoase din uz.
Parc Motodrom - L.J. partea dr2	Loc de joaca (3)	Sos Fundeni, nr 277-285	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Defect	Tobogan			Defecte		Pamant	Conform		Surub iesit. Scandura rupta din invaritoare.	Necesita reparatii.Sol: nisip.
Parc Lunca Florilor - L.J. mare - partea stg	Loc de joaca (1)	Str Dna Ghica, nr 40-48	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Defect	Tobogan		Suficiente	Intretinute		Pluta	Deteriorat	Insuficient	Unele legaturi de la leagane sunt vechi si ruginite.	
Parc Lunca Florilor - L.J. mic	Loc de joaca (2)	Str Dna Ghica, nr 40-48	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Sunt intretinute			Da	Defect	Balansoare						Deteriorat			Are doar 2 elemente de mobilier. Unul are niste suduri si este ruginit.Solul este cu destule ochiuri lipsa.
Parc Lunca Florilor - L.J. mediu	Loc de joaca (3)	Str Dna Ghica, nr 40-48	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Sunt intretinute				Defect	Tobogan, Balansoare			Intretinute		Pluta	Conform			Legaturile de la leagane sunt destul de uzate.Se misca.Cam tot mobilierul este uzat bine.
Parc Rodica	Loc de joaca	Str Ziduri intre VII, nr 91	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Sunt intretinute	Nu exista			Da	Suficient		Da	Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator	Leaganul era in reparatii cu o foaie A4 ce prevenea asupra acestei situatii.	3 agenti de paza! Parcul are 2 intrari , una e inchisa deci e f bine securizat.
Parc Creanga	Loc de joaca (1)	Str. Nicolae Apostol, nr 125	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Sunt intretinute	Sunt intretinute		Da	Da	Suficient		Da	Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator	Gardul spre santul cu calea ferata e rupt.	Design sau executie dezastruoasa pt gard, e ciuruit.
Parc Creanga	Loc de joaca (2)	Str.Juverdeanu	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Sunt intretinute	Sunt intretinute		Da	Da	Suficient		Da	Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator	Gardul spre santul cu calea ferata e rupt.	Design sau executie dezastruoasa pt gard, e ciuruit.
Parc Calin Ottoi	Loc de joaca	Str Calin Ottoi, nr 30-32	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Suficiente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator		
Parc National	Loc de joaca (1)	Bd Basarabia (str.Maior Coravu, nr 30-35)-centru parc	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu sunt intretinute	Nu sunt intretinute				Suficient		Da	Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator		
Parc National	Loc de joaca (2)	Bd Basarabia (str.Maior Coravu, nr 30-35)-centru parc	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu sunt intretinute	Nu sunt intretinute				Suficient		Da	Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator		
Parc National	Loc de joaca (3)	Str Maior Coravu	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu sunt intretinute	Nu sunt intretinute				Suficient		Da	Inexistente	Intretinute		Ciment	Conform			
Parc Bozioru	Loc de joaca	Str. Bozioru, nr 3-5	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent		
Parc Nichita Stanescu	Loc de joaca (1)	Str Closani, nr 1	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Insuficient		Parcul e ca un 8 si are un singur stalp de lumina in mijloc.
Parc Nichita Stanescu	Loc de joaca (2)	Str Closani, nr 1	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Insuficient		Parcul e ca un 8 si are un singur stalp de lumina in mijloc.
Parc Gradina Engleza	Loc de joaca	Str Stanescu Gheorghe nr 3	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Insuficient		Risipa evidenta: porti de intrare artistice , vezi poze.
Parc Metafora Vietii	Loc de joaca	Sos. Pantelimon, nr 148	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Da	Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Insuficient	E plin de cuie pe interiorul locului de joaca, iluminat doar pt moment.	Avem monument, dar nu si groapa de nisip, iar gardul e plin de cuie pe interiorul locului de joaca; iluminat doar pt moment.
Parc Titus Ozon	Loc de joaca	Bd Garii Obor, nr 8 - 1	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Sunt intretinute			Da	Suficient	Leagane		Suficiente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent		Doar 1 stalp de lumina.
Parc Gradina Icoanei	Loc de joaca (1)	Str. Artur Verona, nr 1	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Sunt intretinute	Nu exista			Da	Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator		Paza, in cartierele din centru; in cartiere marginase, mai niciodata.

Parc Gradina Icoanei	Loc de joaca (2)	Str. Artur Verona, nr 1	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Sunt intretinute	Nu exista			Da	Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator		Paza, in cartierele din centru; in cartiere marginase, mai niciodata.
Parc Ioanid	Loc de joaca	Piata Cantacuzino, nr 1	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Sunt intretinute	Nu exista			Da	Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator		
Parc Sf Stefan	Loc de joaca	Str Sf Stefan, nr. 1	1	Murdare	Murdare	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Defect			Inexistente	Defecte		Pluta	Conform	Inexistent		Cateva elemente rupte pe la bicicletele acelea galbene in special la pedale.
Parc Popa Soare	Loc de joaca	Str Popa Soare	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient	Leagane		Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent		Una din banci, rupta.
Parc Ronda	Loc de joaca	Str Ronda x Mecet	1	Corespunzator	Murdare	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient		Da	Inexistente	Intretinute	5	Pluta	Deteriorat	Inexistent		Trebuie neaparat reamenajat.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str D-na Ghica, nr 6, Scoala 30	1	Pline de gunoi	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute	6	Pluta	Conform	Insuficient		Guri de aerisire din canalizare.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Teiul Doamnei (posta), nr 21, bl. 39	1	Murdare	Murdare	Rupte	Nu exista	Nu exista				Suficient						Pamant, Pluta, larba	Deteriorat	Inexistent		Intr-un colt al parcului se depoziteaza gunoi (incl geamuri).
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Cremenitei, nr 40, bl. 71	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient	Tobogan, Balansoare		Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Insuficient		Un parc foarte mic cu doar 2 leagane si un loc de joaca cu niste plase pe el. In schimb sunt multe piese de antrenament pentru adulti. Ar ajuta sa fie scoase piesele de antrenament si inlocuite cu un tobogan sau ceva de joaca pentru copii.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Cremenitei, spate Politia Locala	1	Pline de gunoi	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient	Balansoare		Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent		Cateva piese de mobilier putin mai inalte, dar nimic ingrijitor.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Elena, nr 4, bl OD7B	1	Murdare	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Defect	Balansoare, Tobogan			Intretinute		Pluta	Deteriorat	Inexistent		Groapa exact in mijlocul parcului, canal cu capac putin ridicat
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Cristea Mateescu x Str Brebu	1	Corespunzator	Murdare	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient		Nu exista	Suficiente	Intretinute		Pluta	Deteriorat	Inexistent		Multa mizerie.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Petre Antonescu, nr. 8, bl. 26	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent		Acoperis pt casuta a inceput sa se descompuna, VEZI POZA.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Steaua Rosie x Str Sipca	1	Nu exista	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Defect	Balansoare		Inexistente	Inexistente		Pluta	Conform	Inexistent		Intrarea este din strada mai circulata si nu are poarta.Leaganul lipseste, exista doar cadrul; la fel pt banci.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str. Steaua Rosie x cu Str Soldat Ion Marin (Suplimentar *)	1	Nu exista	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Defect			Inexistente	Inexistente	3	Pluta	Conform	Inexistent		Acest loc de joaca este vis-a- vis de celalalt de pe aceeași strada ( vis-a-vis in raport cu str Soldat Ion Marin) si pare absurd ( de ce ar fi nevoie de inca unul asa aproape?). Celalalt apare in lista primita ca fiind pe str Sipca colt cu str Steaua Rosie dar nu este asa; si acela este tot pe colt cu str Soldat Ion Marin cu str Steaua Rosie.Un leagan lipsa.Se intra din strada cu trafic mai mare adica str Steaua Rosie.
Loc de joaca	Loc de joaca	Aleea Vergului, nr 2-4, bl. 15-16	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient		Necesare in plus	Intretinute			Pluta	Conform	Corespunzator		Murdarie dar pare recenta.
Loc de joaca	Loc de joaca	Aleea Vergului 7 (Suplimentar*)	1	Corespunzator	Distruse	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Deteriorat			Aleile distruse,gropi de nisip in mijlocul drumului.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Marcu Armasu, nr 7, bl 18-19	1	Corespunzator	Distruse	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Defect	Leagane		Inexistente	Defecte	4	Pluta	Deteriorat	Corespunzator		Sunt 2 l.j. (Armasu 5 si Armasu 7) cu o groapa cu balarii intre ele.Gard distrus, banci distruse,mizerie cu vechime.Tobogan gaurit.Pe ansamblu imagine dezolanta.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Marcu Armasu, nr 13, bl 22-23	1	Corespunzator	Murdare	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pamant	Conform	Insuficient		Solul e de nisip cu pietricele plus beton,cu denivelari.Mobilier degradat: masa de ping pong din ciment.Un singur stalp de iluminat public in cele 4 colturi.

Loc de joaca	Loc de joaca	Str Marcu Armasu, nr 9, bl 24-25	1	Corespunzator	Distruse	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Defect	Tobogan		Inexistente	Intretinute		Pamant	Deteriorat	Insuficient	Solul e din pamant plus un pic de nisip, cu diverse obiecte ascutite, cioburi, etc. Un singur stalp de iluminat public.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Marcu Armasu, nr 5, bl 26-27	1	Corespunzator	Distruse	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Defect	Leagane		Inexistente	Defecte	4	Pluta	Deteriorat	Corespunzator	Sunt 2 l.j. (Armasu 5 si Armasu 7) cu o groapa cu balarii intre ele. Gard distrus, banci distruse, mizerie cu vechime. Tobogan gaurit. Pe ansamblu imagine dezolanta.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Marcu Armasu, nr 1, bl 29	1	Rupte	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Defect	Leagane		Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Insuficient	Leaganul a fost distrus iar tija ramasa este ascutita si deci periculoasa. Nu se vede niciun stalp de iluminat. Echipamentele sunt in 2 zone mici, separate cu un gard de o zona cu balarii. Mizerie veche. Cosuri distruse.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Delfinului, nr 20, bl 28	1	Corespunzator	Murdare	Rupte	Nu exista	Nu exista	Da			Defect		Da	Suficiente	Defecte		Pluta	Conform	Inexistent	PARINTII SI BUNICII NU SUNT DE ACORD CU ANIMALELE DE COMPANIE IN LOCURILE DE JOACA, SI CHIAIAR CU SPATIILE DE NISIP IN CENTRUL LOCULUI DE JOACA ex. in acest loc. Tot nisipul este intins pe covorul de cauciuc, spatiile, fasiile de teren din interiorul locului de joaca SUNT PLINE DE "BURUIENI".	
Loc de joaca	Loc de joaca	Bd Chisinau, nr 6, bl M2	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Necesare in plus	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator		Bancile trebuiesc vopsite.
Loc de joaca	Loc de joaca	Bd Chisinau, nr 9, bl A5 BIS	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Suficiente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent		Bancile nevopsite. Gard f marunt.
Loc de joaca	Loc de joaca	Bd Chisinau, nr 17, bl A2	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Deteriorat	Inexistent	Gauri in gard, exista lumina doar de la cea stradala.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Bd Chisinau cu Basarabiei, bl M22	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Necesare in plus	Intretinute		Pamant	Conform	Insuficient		O fasie de nisip din care nisipul iese pe covorul de material sintetic. Cosurile nu aveau saci.
Loc de joaca	Loc de joaca	Bd Chisinau, nr 21, bl B6	1	Corespunzator		Rupte	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent	Necesara supraveghere (telecamera) - se afla in vecinatate loc unde se arunca gunoiul. Parcul nu se inchide noaptea facilitand accesul persoanelor rau voitoare.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Pescarusului, nr 2, bl B19	1	Rupte	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient				Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent	Gardul rupt aproape complet. Locul f mic. Un singur cos.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Aleea Socului, nr 2 (spate bl B11-B12-B13-B14)	1	Corespunzator	Murdare	Rupte	Nu exista	Nu exista				Suficient	Tobogan		Inexistente		2	Pluta	Deteriorat		Gard deteriorat, ies cuie din gard si copiii se pot rani.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Cernauti, nr 31, bl Y1 ANL	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Deteriorat	Inexistent		Supraveghere video necesara. Buruieni in parc.
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Pantelimon, nr 258, bl. 47	1	Murdare	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Insuficient	Scanduri lipsa sau rupte din gard. Mucuri de tigari pe jos.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Bd Chisinau, bl A5	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent		Ramuri copaci sunt f jos, e nevoie de toaletare.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str. Torontului (Suplimentar*)	1	Rupte	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Necesare in plus	Intretinute		Pamant	Conform	Inexistent		
Loc de joaca	Loc de joaca	Aleea Codlea, nr 15, bl. B29	1	Corespunzator	Murdare	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Defect	Tobogan		Inexistente	Intretinute		Pluta	Deteriorat	Inexistent	Scanduri la gard lipsa, tevi iesite.	Multa mizerie, mobilier deteriorat si incomplete.
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Mihai Bravu, nr. 123-125, bl D10	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient		Da	Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform			
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Mihai Bravu, nr. 123-135, bl D11	1	Pline de gunoi	Murdare	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient		Da	Inexistente	Intretinute		Pluta	Deteriorat		Foarte murdar.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Mielor, nr 20, bl. 223	1	Pline de gunoi	Murdare	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient		Da	Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform			
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Mihai Bravu, nr. 90-96, bl D17	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient		Da	Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent		
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Mihai Bravu, nr. 98-106, bl D16	1	Murdare	Murdare	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient		Da	Inexistente	Intretinute		Pluta	Deteriorat	Insuficient	Cam murdar.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Mihai Bravu (Kurzi) nr 190, bl 204	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient	Leagane		Inexistente	Necesare in plus	2	Pamant	Conform	Inexistent		
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Mosilor, nr 288, bl. 32	1		Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Defect			Inexistente	Intretinute		Pamant, Pluta, larba	Conform	Corespunzator		

Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Mosilor, nr 245, bl. 37	1		Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Suficient			Inexistente	Intretinute		Pamant, Pluta, Iarba	Conform	Corespunzator		
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Mosilor, nr 209, bl. 17	1		Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Suficient			Inexistente	Defecte	2	Pamant, Pluta, Iarba	Conform	Corespunzator		
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Mosilor, nr 215, bl. 21	1	Rupte	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Suficient			Inexistente	Intretinute		Pamant, Pluta, Iarba	Conform	Inexistent		
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Mosilor, nr 270, bl. 14	1	Rupte	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Suficient			Inexistente	Intretinute		Pamant, Pluta, Iarba	Conform	Corespunzator		
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Mosilor, nr 272, bl. 16	1		Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Defect			Inexistente	Intretinute		Pamant, Pluta, Iarba	Conform	Corespunzator		Mici reparatii la sol si la mobilier.
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Pantelimon, nr 301	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Nu exista	Nu sunt intretinute		Da	Defect	Tobogan		Inexistente	Intretinute		Pluta	Deteriorat	Corespunzator	Pod intr-o stare de degradare inaintata.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Pantelimon, nr 247 (in fata la Carrefour market)	1	Nu exista	Murdare	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Defect	Balansoare		Suficiente	Defecte		Pamant	Deteriorat	Corespunzator	Plasa rupta. Element de siguranta desprins.Mobilier cam distrus.	Sol: nisip.Bancile sunt neintretinute, pline de gainat.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Fabrica de Gheata, nr 17, bl 97	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Tobogan, Leagane, Balansoare		Inexistente	Necesare in plus	5	Pluta	Conform		La acest loc de joaca e santier neimpresumit. Copiii ar putea sa se raneasca daca se joaca in apropierea utilajelor lasate acolo neasigurate.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Fabrica de Gheata, nr 2, bl 84B	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Suficient			Inexistente			Pluta	Conform			Desi nu exista porti, patea pozitiva este ca locul de joaca este impresumit cu garduri.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Dna Ghica x Torentului	1	Murdare	Murdare	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Defect			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Insuficient	In jurul acestui loc de joaca este multa mizerie de la gunoarie pana la fecale (inclusiv animale moarte ).Scara Toboganului este deteriorata.Gardul acestui loc de joaca este deteriorat (scanduri lipsa sau rupte).	
Loc de joaca	Loc de joaca	Aleea Ilia, nr 1, bl. 58 A	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta, Pamant	Deteriorat	Insuficient	Sol deteriorat / Lipsa portilor la intrarea dinspre sosea (destul de circulata) de la intrarea in parc pana in sosea sunt aproximativ 4 metri.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Popa Nicolae, nr 2-4, bl. 21-22	1	Nu exista	Distruse	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Defect	Balansoare, Leagane, Tobogan		Inexistente	Necesare in plus	2	Pamant	Deteriorat		Stalpul de lumina are un cablu iesit.Mobilierul este rup si un copil poate sa-si prinda oricand piciorul.Cuie iesite.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Radovanu, nr 5, bl 41	1	Corespunzator	Intretinute	Necesita vopsire	Nu exista	Nu exista			Suficient			Suficiente	Intretinute		Pluta	Conform	Insuficient	Poarta nu pare ca se poate inchide, suruburi gard sunt spre interior.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Rascoala 1907, nr 1, bl 99	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Nu exista	Nu exista			Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent		
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Rascoala 1907, nr 14, bl 10	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Suficient	Leagane		Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent	Acelasi model de gard ,cu suruburi neprotejate pe interior, gardul are gauri.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Aleea Sinaia, nr 4, bl 82	1	Corespunzator	Nu exista	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Defect			Inexistente	Intretinute		Pluta, Pamant	Conform	Insuficient	Limitatoare de viteza in jurul caruselului (in caz de cadere, posibilitate lovitura dura).La intrare, 2 piste pt cei cu dizab., iar pe mijloc, o treapta din beton care nu e vizibila si se poate cadea in gol.	Una din banci necesita reparatii.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Maior Bacila, nr 37, bl. 34	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Suficient		Da	Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Insuficient		Un singur stalp de lumina.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Abanosului, nr 2-4	1	Murdare	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform			
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Toporului x Ochisorului	1	Murdare	Murdare	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Suficient			Inexistente	Intretinute		Nisip	Conform	Inexistent	Solul e nisip si se imprastie in jur,pe strada. Parcul e in intersectie, deci lipsa portii e importanta.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Puietilor x Str Joagarului	1	Corespunzator	Intretinute	Intretinute	Nu exista	Nu exista			Suficient	Balansoare		Inexistente	Intretinute		Pamant	Conform	Inexistent		
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Raul Colentina (Doamna Ghica) - (Suplimentar*)	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Sunt intretinute	Nu exista		Da	Defect	Tobogan		Suficiente	Defecte		Pluta	Deteriorat	Corespunzator		Mobilierul si solul necesita intretinere.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Baicului 65-75 (Doamna Ghica - Blocuri ANL) - (Suplimentar*)	1	Rupte	Murdare	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Defect	Tobogan		Inexistente	Defecte		Pluta	Deteriorat		Sunt tevi iesite, scanduri rupte, rulmenti ruginiti.	Mobilierul este destul de deteriorat si insuficient.

Loc de joaca	Loc de joaca	Bd Basarabiei, nr 42, bl. 32	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Defect, Suficient		Da	Inexistente	Defecte		Pluta, Pamant	Conform	Inexistent	Leaganele scartaie. Sunt cuie care ies din mobilier si pot accidenta grav copiii.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Bd Basarabiei, nr 62, bl. 34	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient		Da				Pamant, Ciment	Deteriorat	Inexistent	In jurul mobilierului nu este pluta si este pericol de accidentare grava la cadere. Mobilierul este usor rupt langa topogan, dar copiii se pot lovi rau in lemnul respectiv.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Bd Basarabiei, nr 178-184, bl G10	1	Rupte, Murdare	Murdare	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Inexistent			Inexistente	Defecte	3	Pamant, Iarba	Deteriorat	Inexistent	Gunoii abandonati. Seringi aruncate. Banci rupte.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Bd Basarabiei, nr 212-216, bl. M15 (Biserica Iemni)	1	Corespunzator		Intretinute	Nu exista	Nu exista				Defect	Leagane, Balansoare, Tobogan		Inexistente	Intretinute		Pamant, Pluta	Conform	Inexistent		Leaganul scartie. Este unul singur pentru bebelusi. Parcul este murdar.
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Colentina, nr 1, bl. 34	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Defect	Balansoare		Inexistente	Intretinute		Pluta	Deteriorat	Insuficient	Toboganul este gandit prost caci are o groapa in care se strange apa. Doar 2 stalpi de lumina.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Stefan cel Mare, nr 240, bl.59A	1	Corespunzator	Murdare	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Suficiente	Intretinute		Pamant	Deteriorat	Corespunzator	Groapa de nisip e prost executata, e mica si nisipul da pe afara. Solul e plin de denivelari, probabil se face usor namol.	Este in spatele blocurilor.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Vasile Lascar x Stefan cel Mare	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient	Balansoare		Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent	In locul de joaca, s-a instalat un panou publicitar. Conform poze, exista risc de ranire copii. Gardul are o zona rupta din care intr-un 1 metru se ajunge in Vasile Lascar.	Exista un panou cu obligatii dar nu sunt instructiuni ca la McDonalds.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Sachelarie Visarion, nr 10, bl. 111A (Posta)	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Deteriorat	Corespunzator		In groapa de nisip a crescut iarba.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Sachelarie Visarion, nr 18, bl. 119	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Defect			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent	Cuie in gard(pe interior loc joaca).	
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos. Iancului, nr 57, bl.101 B	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Suficiente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator		
Loc de joaca	Loc de joaca	Sos Pantelimon x Amiral Murgescu, bl. 400 (lateral)	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Suficiente	Intretinute		Pluta	Conform	Inexistent		
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Caminului, nr 14, bl. F4	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient	Tobogan		Inexistente	Intretinute		Pluta	Deteriorat	Insuficient	Bucati de lemne cu cuie in ele in locul de joaca.	Adresa exacta este Caminului 20, se vede din poze (este la capatul blocului F1 langa scara A).
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Hobita, nr 6, bl. 302	1	Corespunzator	Intretinute	Rupte	Nu exista	Nu exista				Defect			Inexistente	Intretinute		Pluta	Deteriorat	Corespunzator	Gard cu gauri, poarta exista dar nu se poate inchide.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Aleea Cislau, nr 8, bl. 9A (spate Lid)	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Suficiente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator	Groapa de nisip e cu pietris dar pietrisul e imprastiat.	Un parc mic, care poate fi luat ca ex. de buna practica (luminat cu panouri fotovoltaice, banci elegante, pietris in loc de nisip, etc.).
Loc de joaca	Loc de joaca	Str Viitorului x Vasile Lascar	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista					Leagane, Balansoare		Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator	Lipsa gard creeaza un real pericol, pe strada de langa parc se circula cu 50 km/h.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Dna Ghica Plaza (Suplimentar*)	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista			Da	Suficient		Da	Inexistente	Intretinute	1	Pluta	Conform	Insuficient	Bordura de separare alei, din lemn, crapata.	
Loc de joaca	Loc de joaca	Str. Vaselor, nr 2, bl. 34	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient		Da	Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Insuficient		Se afla in spatele blocurilor. O banca defecta, cateva zgariate, un cos gunoi plin.
Loc de joaca	Loc de joaca	Str. Irimicului Nr. 2 (zona str. Masina de paine)	1	Corespunzator	Intretinute	Nu exista	Nu exista	Nu exista				Suficient			Inexistente	Intretinute		Pluta	Conform	Corespunzator		

\* gasit in plus fata de lista de la ADP

Nr. 9986/R./25.09.2018

Către : **PRIMĂRIA SECTOR 2**  
Str. Chiristigiilor nr.11-13  
Tel. : +(4021)209.60.00

**DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ**  
În atenția Doamnei **Corina Iosefina DUINEA – Director**

Spre știință : Doamna **Elena NIȚĂ - Secretar**

Domnul **Adrian ALEXANDRU – Consilier Local**  
[adialex88@hotmail.com](mailto:adialex88@hotmail.com)

Prin prezenta răspundem adresei înregistrate la Primăria Sector 2 cu numărul 102397/18.09.2018 și la Administrația Domeniului Public Sector 2 cu numărul 9986/R/18.09.2018, document care readuce în discuție problematica enunțată în **Proiectul de hotărâre privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației domeniului Public Sector 2.**

Pe această cale dorim să vă informăm că ne păstrăm punctul de vedere privind această problemă, punct de vedere pe care l-am transmis la Cabinet Secretar Sector 2, înregistrat la instituția noastră cu nr. 8762/R/27.08.2018 și la Primăria Sector 2 cu nr. 93860/28.08.2018 și pe care îl anexăm în copie la prezenta.

**Aprecierea noastră privind lipsa de oportunitate a promovării acestui proiect este fundamentată pe următoarele considerente:**

a) activitatea de reînnoire/modernizare a aparatelor de joacă cu echipamente conform cu standardele europene de ultimă oră este în pregătire, finalizarea acordului-cadru pentru această activitate urmând să se concretizeze în achiziționarea și înlocuirea, în mod organizat și eșalonat, a întregii logistici existente;

b) a fost definit pachetul de reguli, instrucțiuni, obligații și măsuri de sancționare privind regimul de utilizare al aparatelor de joacă și prin afișarea sa pe panouri montate la fiecare loc de joacă, a fost popularizat la nivelul utilizatorilor și însoțitorilor. În acest sens a fost elaborat un cumul de 14 instrucțiuni, reguli și interdicții privind regimul de exploatare a echipamentelor de joacă - **Anexa 1** - și un pachet de obligații ale cetățenilor referitoare la spațiile de joacă pentru copii (16) – **Anexa 2** - precizându-se explicit telefoanele utile la care pot apela însoțitorii utilizatorilor atunci când doresc să sesizeze probleme legate de funcționarea aparatelor sau de utilizarea necorespunzătoare a acestora. Toată această informație a fost afișată (instrucțiuni și reguli pe avers, obligații

pe revers) pe un număr de peste 150 panouri metalice, fixate pe stâlpi, care au fost montate (cel puțin câte unul) la fiecare loc de joacă

c) este organizată și funcționează activitatea de mentenanță și de intervenție operativă, ori de câte ori este nevoie, pentru remedierea avariilor/defecțiunilor accidentale, constatate de către personalul nostru sau semnalate de către utilizatori;

Urmarea analizării proiectului transmis, ne-am însușit propunerea de a completa pachetul de instrucțiuni, reguli și obligații cu un set de 3 informații privind sancțiunile ce vor fi acordate aparținătorilor/utilizatorilor și altor persoane majore care nu respectă aceste instrucțiuni - **Anexa 3**. În consecință (vezi Anexa 3) panourile existente în teren sunt în curs de completare cu panouri de dimensiuni 20 x 90 cm care vor fi montate în tandem cu cele existente.

**Ca o sinteză a prezentului material, având în vedere că:**

- au fost investite fonduri bugetare pentru realizarea și montarea acestor panouri;
- informația este deja cunoscută de către publicul interesat;
- este în curs de derulare un program multianual de înlocuire/reînnoire a aparatelor de joacă;
- sistemul documentar este pus la punct și acordat cu normele europene în domeniu;
- aplicarea oricăror altor modificări este contraproductivă, antrenând noi cheltuieli și putând genera confuzie printre cetățenii având calitatea de însoțitori/aparținători ai utilizatorilor locurilor de joacă.

**Reiterăm opinia noastră privind lipsa de oportunitate a acestui proiect!**

Deoarece prin prevederile sale s-ar suprapune cu reguli precizate în norme ale Uniunii Europene și acte normative ale legislației naționale (H.G. nr. 435/2010 și respectiv PTR 19/2002) dorim să expunem două observații:

- subscriem propunerii de extindere a zonei de patrulare și cadențării (la 3 ore) a activității desfășurate la locurile de joacă de către personalul specializat al Poliției Locale Sector 2. Deși o parte din locurile de joacă au paza asigurată de către firme specializate, credem că sprijinul care ar putea fi acordat de către Poliția locală Sector 2 este oportun și necesar;

- verificarea conformității lucrărilor, respectarea termenelor de executare a serviciilor de mentenanță, executarea de controale/intervenții ori de câte ori este nevoie și centralizarea rezultatelor este sarcină de serviciu permanentă pentru personalul nostru de specialitate, statuată în ROF și Fișa postului, fapt pentru care nu credem că este necesar a fi întărite printr-un act al autorității deliberative a sectorului 2.

Vă mulțumim pentru colaborare și vă asigurăm că rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru clarificări/discuții pe care le veți considera necesare/oportune.

Cu stimă !

DIRECTOR GENERAL  
Dănuț Alexandru CIOABĂ



DIRECTOR TEHNIC  
Valeriu MICU

Întocmit 2 ex. Daniela PREPELIȚĂ

TEXT PRIMA FATA



MUNICIPIUL BUCURESTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

INSTRUCTIUNI, REGULI SI INTERDICTII PRIVIND REGIMUL DE  
EXPLOATARE A ECHIPAMENTELOR DE JOACA

1. Persoanelor cu varsta mai mare de 14 ani sau persoanelor a caror greutate corporala (cumulata) depaseste 54 de kg le este interzisa utilizarea echipamentelor de joaca pentru copii.
2. Suprafata de alunecare a toboganelor se utilizeaza de catre un singur copil, fiind interzisa utilizarea simultana de 2 utilizatori.
3. Nu este permisa urcarea pe suprafata de alunecare a toboganului in sens invers si totodata coborarea pe aceasta cu capul inainte.
4. Nu este permisa escaladarea pe structura echipamentelor de joaca cu exceptia echipamentelor special destinate catararii si echilibristicii.
5. Echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de catre copii care prezinta simptome cum ar fi: rau de inaltime, rau de miscare, ameteala, etc.
6. Pentru sanatatea si siguranta copiilor, este interzis consumul alimentelor in timpul utilizarii echipamentelor de joaca.
7. Pentru siguranta utilizatorilor este interzisa intrarea in raza de actiune a echipamentelor a caror componente sunt in miscare/balans.
8. Leaganul, rotativa sau balansoarul (cumpana) vor fi utilizate doar in pozitia sezut, fiind interzisa utilizarea acestora stand in picioare.
9. Leaganul, rotativa sau balansoarul (cumpana) vor fi parasite de utilizatori doar in momentul in care echipamentul s-a oprit din miscare, fiind interzisa parasirea scaunului leaganului, rotativei sau a balanoarului (cumpenei) in timpul miscarii acestora.
10. Este interzisa punerea in miscare a echipamentelor din interiorul razei de actiune a acestora.
11. Este interzisa utilizarea echipamentelor aflate in reparatii, imprejmuite si/sau semnalizate prin "Echipament defect, a nu se utiliza! Pericol de accidentare".
12. Este interzisa folosirea locului de joaca de catre copii a caror stare de sanatate nu permite accesul in spatiul de joaca.
13. Este interzisa utilizarea figurinei pe arc, in conditii de ploaie, ninsoare, gheata.
14. Sunt interzise sariturile si aruncarile din scaune pe perioada utilizarii figurinei pe arc.

VA MULTUMIM!



MUNICIPIUL BUCURESTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

OBLIGATIILE CETATENILOR REFERITOARE LA SPATIILE DE JOACA PENTRU COPII

1. Beneficiarii (utilizatorii) trebuie sa respecte instructiunile de folosire a echipamentelor de joaca, respectiv limita de varsta si cea de greutate inscriptionate pe echipament sau pe panoul de avertizare/informare.
2. Sa pastreze curatenia in interiorul si proximitatea spatiilor de joaca (sa nu arunce gunoae, reziduri menajere, ambalaje de orice natura, mucuri de tigari, coji de seminte, deseuri sau elemente constructive provenite din reamenajari sau demolari, etc).
3. Sa aiba un comportament civilizat si sa respecte normele civice de convietuire.
4. Se interzice utilizarea echipamentelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost concepute.
5. Este interzis accesul persoanelor sub influenta bauturilor alcoolice si a substantelor interzise prin lege, precum posesia sau consumul acestora in perimetrul spatiului de joaca.
6. Este interzis accesul in spatiul de joaca cu animale de companie.
7. Este interzis accesul, circulatia sau parcarea bicicletelor, scuterelor, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor, remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor in incinta locului de joaca, exceptie facand accesul cu biciclete, triciclete sau trotinete pentru copii cu varsta sub 7 ani, insotiti de parinti.
8. Pentru evitarea producerii accidentelor, este interzisa practicarea jocului cu mingea (fotbal, baschet, volei, etc) in incinta spatiilor de joaca, cu exceptia celor care sunt prevazute cu terenuri de sport destinate special practicarii acestor jocuri.
9. Este interzisa incendierea elementelor constitutive ale echipamentelor din spatiile de joaca, a cosurilor pentru gunoi, a bancilor sau utilizarea focului deschis in perimetru.
10. Este interzisa vandalizarea spatiului de joaca: zgarierea, scrierea, vopsirea, murdarirea cu orice substanta, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de joaca, a gardului imprejmuintor, a mobilierului urban (banci, pubele, lampadare, etc) si a materialului dendro-floricol.
11. Este interzisa mutarea mobilierului urban: banci, cosuri, etc.
12. Este interzisa acoperirea afisajelor existente in incinta locurilor de joaca cu diferite tipuri de anunturi publicitare, programe de evenimente, afise electorale, grafitti, vopsire, etc.
13. Este interzisa introducerea in incinta spatiilor de joaca a substantelor inflamabile, pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii, etc).
14. Se recomanda accesul in incinta spatiului de joaca si utilizarea echipamentelor de catre copii doar insotiti de adulti.
15. Pentru a evita accidentarile de orice fel si deteriorarea echipamentelor de joaca, se recomanda utilizarea imbracamintii fara accesorii metalice proeminente.
16. Se recomanda anuntarea sesizarea defectiunilor echipamentelor la Administratia Domeniului Public Sector 2.

Telefoane utile: Administratia Domeniului Public Sector 2: 0212531302  
Apel urgent (Politie, Salvare, Pompieri): 112  
A.N.P.C: 0219551  
Politia Locala Sector 2: 0212525103

VA MULTUMIM!



Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 96 Fax 021 252 79 77  
[www.adp2-bucuresti.ro](http://www.adp2-bucuresti.ro) e-mail: [office@adp2-bucuresti.ro](mailto:office@adp2-bucuresti.ro)

Atelierul Dotări și Întreținere Mobilier

ANEXA 3

Propunere panou atentionare Dim: 20 x 90 cm cu doua fete cu rama din teava  
rectangulara 20 x 20 mm si tabla vopsita in camp electrostatic, fond alb, litere albastre  
conform desen, care se vor monta pe panourile existente la fiecare loc de joaca=135 buc.

### PANOU EXISTENT

**FATA 1: INSTRUCIUNI, REGULI SI INTERDICTII PRIVIND  
REGIMUL DE EXPLOATARE A ECHIPAMENTELOR DE JOACA.**

**FATA 2: OBLIGATIILE CETATENILOR REFERITOARE LA  
SPATIILE DE JOACA PENTRU COPII.**

#### **SANCTIUNI ACORDATE APARTINATORILOR/INSOTITORILOR SI ALTOR PERSOANE MAJORE CARE NU RESPECTA PREZENTUL REGULAMENT:**

1. Nerespectarea obligatiilor prevazute in prezentul regulament, se sanctioneaza contraventional cu amenda cuprinsa intre 500 – 1000 lei;
2. In cazul in care prin savarsirea contraventiei se produce o paguba, se va face mentiunea in procesul verbal de contraventie, iar valoarea despagubirii se va stabili pe baza devizului lucrarilor de reparatii;
3. Contraventiile de constatare si sanctiunile se aplica de catre Politia Locala.



DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS-ADMINISTRATIV  
SERVICIUL JURIDIC

Nr. 103609 / 120 .09.2018

## RAPORT DE SPECIALITATE

***pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2***

Prin adresa comunicată Serviciului Juridic, înregistrată sub nr. 102384/18.09.2018, ne-a fost înaintată documentația în vederea întocmirii raportului de specialitate pentru promovarea unui proiect de hotărâre ***privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2.***

În fundamentarea proiectului de hotărâre, se arată că în conformitate cu centralizatorul oferit de A.D.P Sector 2, la data de 21.09.2017 ( Anexa 1 – Tabel locuri de joacă), pe raza Sectorului 2 se află un număr total de 136 locuri de joacă, dintre care beneficiază de posturi de pază permanentă doar 32, fiind amplasate în incinta unor parcuri. În urma sesizărilor primite de la părinți, dar mai ales prin observația în teren a tuturor locațiilor luate în evidență, precum și a altora care nu figurează în situație ( trecute ca “suplimentar”), dar care fie sunt amenajate de către locuitorii din zonă, fie au fost identificate ca potențiale locuri de joacă aflate pe terenuri virane , în perimetrul unor parcuri déjà existente etc., s-au constatat numeroase neajunsuri, de gravitate diferită, care impun luarea de măsuri administrative într-un mod formal.

Față de cele prezentate, nu am identificat elemente de nelegalitate, urmând ca asupra oportunității să se pronunțe structurile cu sarcini în executare ( Administrația Domeniului Public Sector 2).

**Având în vedere motivele expuse mai sus, Direcția Juridică, Legislație, Contencios – Administrativ – Serviciul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București, opinează că se impune promovarea și supunerea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2 a proiectului de hotărâre privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2.**

DIRECTOR EXECUTIV,  
ANA-MARIA SCACIOC

ȘEF SERVICIU,  
CLAUDIU GEORGE FOGORAS

**PRIMARIA SECTOR 2 - BUCURESTI**

Nr.inreg: 93860; Data inreg: 2018/08/28

Provenienta: ADP S2 NR 8762/R/27.08.2018

Cuprins: TRANSMITERE PUNCT DE VEDERE REF  
LA PROBLEMATICA ENUNTATA DE D.L ADRIAN  
ALEXANDRU

Termen de raspuns: 30 zile

Adresa: Bucuresti CD SOS ELECTRONICII NR 44

**Centrul de Relatii cu Publicul:**

Luni/Marti si Miercuri: 8:30 - 16:30

Joi: 8:30 - 18:30

Vineri: 8:30 - 14:00

Telefon: 021.209.60/00;

Fax: 021.209.62/82

**D.G.A.S.P.C S2:**

Telefon: 021.314.22.08,021.310.14.29 .....SRRP-BI

CAB JECRGTAR

30.08/29.08.2018



Sos. Electronicii nr.44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77  
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro

Nr. 8762/R./27.08.2018

Către : PRIMĂRIA SECTOR 2  
Str. Christigiilor nr.11-13  
Tel. : +(4021)209.60.00

**CABINET SECRETAR SECTOR 2**

Spre știință : Domnul Adrian Alexandru  
[adialex88@hotmail.com](mailto:adialex88@hotmail.com)

Prin prezenta răspundem adresei înregistrată la Cabinet Secretar Sector 2 cu nr. 3783/19.08.2018 și la Administrația Domeniului Public Sector 2 cu nr. 8762/R/21.08.2017 și vă transmitem punctul nostru de vedere referitor la problema enunțată.

Administrația Domeniului Public Sector 2 a acordat și acordă în continuare o atenție deosebită problemelor legate de locurile și aparatele de joacă poziționate pe raza UAT, de respectarea legislației specifice în vigoare și sunt avute în vedere următoarele aspecte :

- a) *tehnic* – asigurarea mentenanței uzuale și efectuării cu maximum de promptitudine și de bună calitate a reparațiilor necesare ;
- b) *documentar*, prin întocmirea și completarea "la zi" a pachetului de acte de însoțire ("istoricul" derulării fazelor de montaj, atestare tehnică a funcționabilității, inspecții periodice, revizii și reparații efectuate) ;
- c) implementarea unui pachet de măsuri menit să creeze condițiile organizatorice necesare pentru utilizarea lor în condiții de deplină siguranță ;

Pentru atingerea dezideratului enunțat la punctul "c" au fost parcurse următoarele etape :

1. A fost elaborat un cumul (14) de instrucțiuni, reguli și interdicții privind regimul de exploatare a echipamentelor de joacă - **Anexa 1** și un pachet de obligații ale cetățenilor referitoare la spațiile de joacă pentru copii (16) - **Anexa 2**, precizându-se explicit telefoanele utile la care pot apela însoțitorii utilizatorilor atunci când doresc să sesizeze probleme legate de funcționarea aparatelor sau de utilizarea necorespunzătoare a acestora.

2. Toată această informație a fost inscripționată (instrucțiuni și reguli pe avers, obligații pe revers) pe un număr de peste 150 panouri metalice, fixate pe stâlpi, care au fost montate (cel puțin câte unul) la fiecare loc de joacă.

Analizând proiectul transmis pe care îl apreciem ca fiind constructiv și documentat am considerat oportună și ne-am însușit propunerea de a completa pachetul



*DLCA*  
→ pe solicitati intr-o  
succesive oferiti  
proiectul de lic.  
do AAP;  
→ pe solutiile Regulator  
propun si aprob  
pachet proiect, precum  
si propunerea AAP de  
(anexa 3) J.A.

TEXT PRIMA FATA



MUNICIPIUL BUCURESTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

INSTRUCTIUNI, REGULI SI INTERDICTII PRIVIND REGIMUL DE  
EXPLOATARE A ECHIPAMENTELOR DE JOACA

1. Persoanelor cu varsta mai mare de 14 ani sau persoanelor a caror greutate corporala (cumulata) depaseste 54 de kg le este interzisa utilizarea echipamentelor de joaca pentru copii.
2. Suprafata de alunecare a toboganelor se utilizeaza de catre un singur copil, fiind interzisa utilizarea simultana de 2 utilizatori.
3. Nu este permisa urcarea pe suprafata de alunecare a toboganului in sens invers si totodata coborarea pe aceasta cu capul inainte.
4. Nu este permisa escaladarea pe structura echipamentelor de joaca cu exceptia echipamentelor special destinate catararii si echilibristicii.
5. Echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de catre copii care prezinta simptome cum ar fi: rau de inaltime, rau de miscare, ameteala, etc.
6. Pentru sanatatea si siguranta copiilor, este interzis consumul alimentelor in timpul utilizarii echipamentelor de joaca.
7. Pentru siguranta utilizatorilor este interzisa intrarea in raza de actiune a echipamentelor a caror componente sunt in miscare/balans.
8. Leaganul, rotativa sau balansoarul (cumpana) vor fi utilizate doar in pozitia sezut, fiind interzisa utilizarea acestora stand in picioare.
9. Leaganul, rotativa sau balansoarul (cumpana) vor fi parsite de utilizatori doar in momentul in care echipamentul s-a oprit din miscare, fiind interzisa parasirea scaunului leaganului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) in timpul miscarii acestora.
10. Este interzisa punerea in miscare a echipamentelor din interiorul razei de actiune a acestora.
11. Este interzisa utilizarea echipamentelor aflate in reparatii, imprejmuite si/sau semnalizate prin "Echipament defect, a nu se utiliza! Pericol de accidentare".
12. Este interzisa folosirea locului de joaca de catre copii a caror stare de sanatate nu permite accesul in spatiul de joaca.
13. Este interzisa utilizarea figurinei pe arc, in conditii de ploaie, ninsoare, gheata.
14. Sunt interzise sariturile si aruncarile din scaune pe perioada utilizarii figurinei pe arc.

VA MULTUMIM!



Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 96 Fax 021 252 79 77  
[www.adn2-bucuresti.ro](http://www.adn2-bucuresti.ro) e-mail: [office@adn2-bucuresti.ro](mailto:office@adn2-bucuresti.ro)

### Atelierul Dotări și Întreținere Mobilier

ANEXA 3

Propunere panou atentionare Dim: 20 x 90 cm cu doua fete cu rama din teava  
rectangulara 20 x 20 mm si tabla vopsita in camp electrostatic, fond alb, litere albastre  
conform desen, care se vor monta pe panourile existente la fiecare loc de joaca=135 buc.

#### PANOU EXISTENT

FATA 1: INSTRUCIUNI, REGULI SI INTERDICTII PRIVIND  
REGIMUL DE EXPLOATARE A ECHIPAMENTELOR DE JOACA.

FATA 2: OBLIGATIILE CETATENILOR REFERITOARE LA  
SPATIILE DE JOACA PENTRU COPII.

#### SANCTIUNI ACORDATE APARTINATORILOR/INSOTITORILOR SI ALTOR PERSOANE MAJORE CARE NU RESPECTA PREZENTUL REGULAMENT:

1. Nerespectarea obligatiilor prevazute in prezentul regulament, se sanctioneaza contravențional cu amenda cuprinsa intre 500 – 1000 lei;
2. In cazul in care prin savarsirea contravenției se produce o paguba, se va face mentiunea in procesul verbal de contravenție, iar valoarea despagubirii se va stabili pe baza devizului lucrarilor de reparatii;
3. Contravențiile de constatare si sanctiunile se aplica de catre Politia Locala.



**DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU  
SERVICIUL CADASTRU, FOND FUNCICIAR**

Nr. 77727/ 2307 2018

**RAPORT DE SPECIALITATE**

privind situația juridică a parcurilor de pe raza sectorului 2 și a terenurilor de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

**PARCURI MARI (Anexa 1, poz.1—23)**

**1. Parcul Național**

Imobilul ce constituie Parcul Național se identifică cu adresa poștală b-dul Basarabia nr. 25-35, sector 2, fiind înscris în Cartea Funciara nr. 216201 potrivit extrasului de carte funciara nr.42580/07.08.2015.

Potrivit extrasului mai sus menționat, imobilul de la adresa b-dul Basarabia nr. 25-35, sector 2, este proprietatea Municipiului București - proprietate publică prin administrator Consiliului Local sector 2, în baza HCGMB nr.160/23.08.2001.

**2. Parcul Morarilor**

Conform evidențelor cadastrale Parcul Morarilor se află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, fapt confirmat și de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 160/2001 „privind transmiterea în administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini public, parcuri și zone verzi de pe teritoriul Municipiului București”, reprezentând domeniul public al municipalității.

Imobilul este înregistrat cu nr. cadastral 233272, având suprafața de 109.632 mp., fiind în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin ADP Sector 2.

**3. Parcul Florilor**

Terenul ce constituie Parcul Florilor (Hățișului) conform H.C.G.M.B. nr.160/2001 a fost transmis în administrarea directă a Administrației Domeniului Public Sector 2.

Urmare a H.C.L.S. 2 nr. 84/2011 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, a terenului din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, a fost întocmit Procesul Verbal de predare-primire cu nr.729/CS/din 26.09.2011, prin care a fost transmis în folosința gratuită pe o perioadă de 7 ani, Asociației „Clubului

Sportiv Alexxandro Daniele”, terenul în suprafață de 1570,27 mp., situat în Parcul Florilor, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de expert autorizat, Claudiu Georgescu și a planului anexa.

Potrivit Extrasului de Carte Funciara, suprafața de 35.750 mp, descrisă ca fiind Șos. Dobroești, este înscrisă în cartea funciara cu nr. cadastral 234289, ca proprietate a Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin ADP Sector 2.

Nu deținem informații cu privire la atribuirea denumirii de Parcul Florilor.

#### **4.Parcul Sf. Pantelimon (Ciocârliei)**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500, ediție veche și nouă, se constată faptul ca terenul ce constituie zona denumită Parcul Sf. Pantelimon, este afectată de fostele imobile din str. Girafei nr. 42, str. Căprioarei nr. 43, 45, 47, 50, 52, str. Renului nr. 35, 37, 39, 38, 41, str. Ciocârliei nr. 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, str. Cocostârcului nr. 36, 37, 37A, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 44, 46, str. Pelicanului nr. 36, 38, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, str. Struțului nr. 17, 19, 21, 23, Sector 2.

La Primăria Sectorului 2 au fost înregistrate cereri de revendicare depuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 247/2005 și a Legii 1/2000, pentru imobilele ce au purtat adresele poștale: str. Renului nr. 35, 39, str. Cocostârcului nr. 37, 39, 42, str. Pelicanului nr. 36, 38, str. Ciocârliei nr. 42.

***Pentru celelalte imobile nu au fost identificate cereri de revendicare depuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 247/2005 și a Legii 1/2000.***

Imobilul ce poartă adresa din Str. Ciocârliei nr. 39 (fosta 42), în suprafață de 400,00 mp., este proprietatea particulară a numiților Ghețu Floare, Ghețu Nicolae, Draghicescu Silvia și Paul Florica, în baza Titlului de Proprietate nr. 18882/2 din 08.02.2000, emis de Prefectura Municipiului București, potrivit Ordinului Prefectului nr. 135/07.02.2000, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.18/1991 republicată și a Procesului-Verbal de punere în posesie nr. 26404/1741/20.04.2007.

Conform H.C.L.S.2 nr. 115/06.12.2011, a fost aprobat Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții” amenajare gard ornamental parc strada Ciocârliei – Sfântul Pantelimon”.

Primăria Sectorului 2, pentru zona Str.Albisoara-Str.Ciocarliei-Șos.Fundeni-Lacul Fundeni, a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 1488/211C din 29.09.2011 în vederea igienizării amplasamentului, refacere drum de halaj, pavare alei, amplasare mobilier urban, plantare material dendrologic, relocarea plantelor, completarea efectivelor de arbori, Certificatul de Urbanism nr.1487/2010”C” din 29.09.2011, în vederea igienizării și amenajării unui parc public și Autorizația de Construire nr. 24/5C din 30.01.2012, în vederea realizării unui gard ornamental.

Menționăm faptul că suprafață de teren de 12840 mp., inclusă în perimetrul ***Parcului Sf. Pantelimon (Ciocârliei)***, identificată conform raportului de expertiza tehnica judiciara, regăsită în evidentele noastre, a făcut obiectul dosarului cu nr. 21794/3/2009, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a V-a, civilă, având ca obiect revendicare teren Legea 10/2001, fără a cunoaște până în prezent modul de soluționare al dosarului.

Potrivit Extrasului de Carte Funciara, suprafața de 22.036 mp., descrisă ca fiind tronson cuprins între Str. Ciocîrliei-Lacul Fundeni-Str.Albișoarei, este înscrisă în cartea funciara cu nr. cadastral 234806, ca proprietate a Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 2.

Nu deținem informații cu privire la atribuirea denumirii de Parc Sf. Pantelimon.

#### **5.Parcul Cosmos**

Potrivit evidențelor cadastrale (la nivelul anului 1986), la adresa șos. Pantelimon nr.522, figurează ca fiind proprietate de stat, având o suprafață totală de 17884,00 mp, categoria de folosință "parcuri", posesor Administrația Domeniului Public Sector 2.

Conform extrasului de carte funciară nr.231219, terenul în suprafață de 11571,00 mp, reprezentând Parcul Cosmos, sector 2, a fost intabulat ca proprietate a municipiului București, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin A.D.P. Sector 2, fiind menționat ca situat în Bdul Biruinței.

#### **6.Parcul Titus Ozon**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputând fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I parcul figurează înscris în Cartea funciară nr.233870.

#### **7.Parcul Dobroești**

Din analiza planurilor topografice ediție nouă și veche reiese că suprafața de teren nu se identifica printr-un număr poștal și nu figurează în evidentele cadastrale, neputând fi identificate eventualele revendicări depuse în conformitate cu prevederile Legii nr.18/1991 republicate, a Legii nr.1/2000 sau a Legii nr.247/2005, privind revendicarea acestui teren.

Conform H.C.L.S.2 nr. 148/18.11.2009, terenul ce face obiectul studiului dvs. face parte din domeniul public al Municipiului București, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 2.

Parcul Ecologic Dobroești este intabulat în Cartea Funciara nr.91272 cu numărul cadastral 18539 și potrivit adresei nr.864618/12876/14.10.2009 a Direcției Evidența Imobiliară și Cadastrala, Serviciu Nomenclatura Urbana, imobilului mai sus menționat i s-a atribuit numărul poștal 25 pe str. sold. Florea Lazar, sector 2

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciară nr.216121.

Nu deținem informații cu privire la atribuirea denumirii de Parcul Dobroești.

#### **8.Parcul Obor**

Potrivit evidențelor cadastrale, declarații la nivelul anului 1986, terenul ce poartă adresa șos. Mihai Bravu nr.3-5, figurează ca fiind proprietate de stat, având o

suprafață totală de 39236,00 mp, categoria de folosință „parcuri”, posesor aflat Administrația Domeniului Public Sector 2.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciară nr.233870.

### **9.Parcul Păsărari**

Terenul ce constituie Parcul Păsărari se identifică, conform evidențelor noastre cu adresa poștală str. Ziduri Moși nr.4, în suprafață de 39.177,00 mp (din acte) și 39.176,00 mp (din măsurători), care potrivit extrasului de Carte funciară nr.57758/2014 are numărul cadastral 200307, este inventariat ca domeniu public al municipiului București aflat în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, figurând la poziția nr.2120 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.186/2008 cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București, precum și la poziția 245 din anexa la H.C.L. Sector 2 nr.110/2011 *privind inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2*”.

Prin H.C.L.S. 2 nr.62/23.07.2015 se aprobă transmiterea terenului în suprafață de 8487,00 mp, pe care se află amenajat Parcul „Păsărari”, aflat în domeniul public al municipiului București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, pentru realizarea unei bune întrețineri a parcului și amenajării acestuia în interesul locuitorilor Sectorului 2.

Nu deținem informații cu privire la atribuirea denumirii de Parcul Păsărari.

### **10.Parcul Tolbuhin**

Potrivit planului topografic scara 1:500, ediția 1989, parcul mai sus menționat se identifică cu adresa poștală Bdul Republicii nr.207, sector 2.

Potrivit evidențelor cadastrale, declarații la nivelul anului 1986, terenul ce face obiectul cererii dvs., în suprafață totală de 8516,00 mp, categoria de folosință „parcuri” figurează ca fiind proprietate de stat aflat în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciară nr.232442.

### **11.Parcul Gradina Icoanei**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputând fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 160/2001 se aprobă transmiterea în administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini public, parcuri și zone verzi de pe teritoriul Municipiului București”, reprezentând domeniul public al municipalității.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciară nr.232557.

### **12.Parcul Ioanid**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputând fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 160/2001 se aprobă transmiterea în administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini public, parcuri și zone verzi de pe teritoriul Municipiului București”, reprezentând domeniul public al municipalității.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciară nr.232557.

### **13.Parcul Tei**

Terenul în suprafață de 3500,00 mp, situat în B-dul Lacul Tei nr. 143A, facem precizarea că a fost dat în folosința gratuită pe o perioadă de 15 ani Fundației „Activ Spirit” cu destinația de „Baza Sportivă” agrement și funcțiuni conexe, în baza Hotărârii nr. 148/2007 a Consiliului Local Sector 2, în vederea realizării unei „Baze sportive, agrement și funcțiuni conexe”.

Întrucât nu a fost realizată baza sportivă, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.30/08.04.2013, a fost revocată Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.148/2007 privind darea în folosință a unui teren având destinația „Bază sportivă, agrement și funcțiuni conexe”.

Prin H.C.L.S.2 nr.111/10.12.2014 se aprobă alipirea într-un singur imobil – Parcul 8 Mai – a următoarelor terenuri din domeniul public al Municipiului București, aflate în administrarea A.D.P. Sector 2:

- teren în suprafață de 74900,00 mp, situat în Bdul Lacul Tei nr.145-151,sector 2, aflat în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin A.D.P. Sector 2, având numărul cadastral sub nr.216117;
- teren în suprafață de 3501,00 mp, situat în Bdul Lacul Tei nr.143A, sector 2, aflat în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin A.D.P. Sector 2, având numărul cadastral sub nr.214879;

Potrivit Încheierii nr.60931 din 19.12.2014, în urma alipirii imobilelor cu nr. cadastrale 214879 și 216117, rezultă imobilul cu nr. cadastral 233412 situat în Bdul Lacul Tei nr.143A și nr.145-151 cu suprafața măsurată de 78401,00 mp.

Prin adresa nr.1436900/1428895/1421590/9295/04.08.2016, Primăria Municipiului București, Direcția Evidența Imobiliară și Cadastrală – Serviciul Nomenclatura Urbana, atribuie adresa poștală nr.145-151 pe Bdul Lacul Tei, sector 2, imobilului, în suprafață de 78401,00 mp, care a făcut obiectul H.C.L.S.2 nr.111/10.12.2014 privind aprobarea alipirii cadastrale a două imobile din domeniul public al Municipiului București, aferente „Parcului 8 Mai” aflat în administrarea A.D.P. Sector 2, imobil care a rezultat în urma alipirii imobilului căruia i s-a atribuit nr.145-151 pe Bdul Lacul Tei, sector 2 cu imobilul căruia i s-a atribuit nr.143A pe Bdul Lacul Tei, sector 2.

#### **14. Parcul Floreasca**

Menționăm că, pe raza administrativ-teritorială a sectorului 2 se află Parcul Cinematograf Floreasca, care potrivit evidențelor cadastrale întocmite pe bază de declarații la nivelul anului 1986, se identifică cu fostul Cinematograf Floreasca, care a figurat cu adresa poștală str. Johan Sebastian Bach nr. 2, sector 2, proprietate de stat, cu o suprafață totală de 13.636,00 mp, din care 1.093,00 mp construcții un corp de clădire pe un nivel de înălțime, categoria de folosință „instituții”, posesor parcelă la data întocmirii evidențelor Întreprinderea Cinematografică a Municipiului București.

Potrivit Încheierii nr.24570/29.05.2014, terenul în suprafață de 18927,00 mp este înscris în Cartea funciară nr.232462, situat în sectorul 2, zona cadastrală 49 (Parc Cinematograf Floreasca) cuprinsă între str. Johann Sebastian Bach, str. Glinka Mihail, str. Giuseppe Garibaldi, reprezentând proprietate a Statului Român, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin A.D.P. Sector 2.

Nu deținem informații cu privire la atribuirea denumirii de Parcul Floreasca.

#### **15. Parcul Petricani**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputând fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate în administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta instituție, figurează înscris în Cartea funciară nr.231450.

Nu deținem informații cu privire la atribuirea denumirii de Parcul Petricani.

#### **16;18 Parcul Plumbuita 1 și 2**

Potrivit evidențelor cadastrale (declarații la nivelul anului 1986) și a planurilor topografice sc.1:500 și 1:2000, Parcul Plumbuita se identifica cu fosta adresa poștala Sos. Colentina nr. 503 bis și figurează ca fiind proprietate de stat, având o suprafața totală de 164858,00 mp, categoria de folosința „parcuri”, posesor parcela la data întocmirii datelor fiind Administrația Domeniului Public Sector 2.

Prin HCGMB nr. 160/2001 se transmite în administrarea directă a Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-4, grădinile publice parcurile și zonele verzi, în anexa hotărârii fiind înregistrat Parcul Plumbuita ca parc, aflat în administrarea ADP S2.

Parcul Plumbuita a fost împărțit în două amplasamente: Parcul Plumbuita 1, ce are adresa poștala sos. Colentina nr. 57-61, cu numărul cadastral 18533 și înscris în Cartea Funciara cu nr. 91329, ca domeniu public al municipiului București prin administrator Consiliul Local Sector 2 și **Parcul Plumbuita 2**, are o suprafață de **140.308 mp**, rezultată în urma ridicării topografice.

Potrivit adresei nr. 970921/832/31.01.2011 a Serviciului Cadastru, Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului București, Parcului Plumbuita 2 i s-a atribuit numărul poștal 63-65 pe sos. Colentina.

**Imobilul situat in Sos. Colentina nr. 63-65 are numărul cadastral 19313 si este înscris in Cartea Funciara nr. 103306 in favoarea Primăriei Municipiului Bucuresti, prin administrator Consiliul Local Sector 2.**

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.16/03.02.2011 „privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Parcul Plumbuita 2”, se aprobă dezmembrarea suprafeței de 140.308,00 mp în 3 loturi distincte, ce reprezintă Parcul Plumbuita nr. 2, aparținând domeniului public al Municipiului București, aflat în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 și anume:

- **lotul 1** – în suprafața de **105207,00 mp**, teren domeniul public aflat in administrarea ADP Sector 2, conform anexei nr.2;
- **lotul 2** – în suprafața de **28155,00 mp**, teren domeniul public aflat in administrarea ADP Sector 2, ce face obiectul investitiei proiectului „*Amenajare Parc adiacent Manastirii Plumbuita*”, conform anexei nr.3;
- **lotul 3** – în suprafața de **6946,00 mp**, teren domeniul public aflat in administrarea ADP S 2, ce reprezintă drumul de halaj in jurul Manastirii Plumbuita si face obiectul investitiei proiectului „*Asigurarea acces Insula Plumbuita, prin modernizare pasarela pietonala si pod peste lacul Plumbuita si drum de halaj in jurul Manastirii Plumbuita*”, conform anexei nr.4.

Facem totodată precizarea că potrivit Extrasului de Carte Funciară pentru informare din data de 21.03.2014, pentru terenul în suprafață de 105.207,00 mp (din acte) și 105.204,00 (din măsurători) ce face obiectul prezentei, este notat un litigiu având ca obiect recursul declarat de reclamantii Bărbulescu Teodora, Coroi Rodica și Hanganu Anca – Maria.

Ulterior prin H.C.L.S 2 nr.28/31.03.2014, **lotul 1** – în suprafața de **105207,00 mp**, teren domeniul public aflat in administrarea ADP Sector 2 cu număr cadastral 218183, a fost dezmembrat în 2 loturi:

- lotul 1/1 – în suprafață de 96246,00 mp
- lotul 1/2 – în suprafață de 8961,00 mp.

De asemenea prin H.C.L.S 2 nr.29/31.03.2014, **lotul 3** – în suprafața de **6946,00 mp**, teren domeniul public aflat in administrarea ADP Sector 2 cu număr cadastral 218185, a fost dezmembrat în 2 loturi:

- lotul 3/1 – în suprafață de 6934,00 mp
- lotul 3/2 – în suprafață de 12,00 mp

Prin Decizia civilă nr.1996/24.06.2014 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul nr.1388/2/2009\* - definitivă și irevocabilă, se restituie în natură suprafață de 41.324 mp în Parcul Plumbuita.

Nu deținem informații suplimentare.

### **17.Parcul Verdi**

Conform extrasului de carte funciara nr.42388/17.09.2014, o suprafață de teren de 6246,00 mp este intabulat în Cartea funciara cu nr.233094, proprietar Municipiul București – prin administrator Consiliul Local Sector 2 – A.D.P. Sector 2.

Restul suprafeței a fost restituită în baza unor dispoziții de Primar General al Municipiului București.

### **19. Parcul Motodrom**

În evidențele cadastrale (declarații la nivelul anului 1986) imobilul de la adresa Șos. Fundeni nr. 280-286, sector 2, figurează ca fiind proprietate de stat categoria de folosință "parcuri" cu teren în suprafață totală de 37.997,00 mp., având drept posesor Administrația Domeniului Public.

Potrivit H.C.G.M.B. nr.160/2001 privind transmiterea în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini publice, parcuri și zone verzi de pe teritoriul Municipiului București, aparține domeniului public și se află în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin ADP Sector 2.

La Primăria Sectorului 2 nu sunt înregistrate cereri depuse în conformitate cu prevederile Legii nr.18/1991 republicate, a Legii nr. 1/2000 sau a Legii nr. 247/2005, privind revendicarea acestui teren.

Conform site-lui just.ro pe rolul instanțelor judecătorești, Tribunal București, este înregistrat dosarul cu nr. 76007/3/2011, având ca obiect Legea nr.10/2001 și părți pe Mihaescu Ileana Clara Constanța-reclamant, în contradictoriu cu Municipiul București prin Primarul General-pârât, care în data de 10.04.2017, se soluționează cauza în care instanța obliga Municipiul București printre altele să emită în termen de 30 zile de la data pronunțării, dispoziție de acordare a măsurilor reparatorii în echivalent în condițiile Legii 165/2013 – lot 2- reprezentat de terenul în suprafața de 8,16 ha, pe care se regăsește **Parcul Motodrom**. Recursul formulat este pe rol la Curtea de Apel București, cu termen 13.04.2018.

Potrivit Extrasului de Carte Funciara, imobilul este înregistrat cu nr. cadastral 233270, având suprafața de 36.634 mp., fiind înscris ca proprietate a Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin ADP Sector 2.

### **20. Parcul Creangă**

Din analiza planului cadastral anexat la prezenta cerere, terenul ce face obiectul prezentei se suprapune peste imobilul înscris în Cartea Funciara nr. 213238 (nr. cadastral vechi 16935 si Carte Funciara nr. 81750) fiind intabulat STATUL ROMAN - cu drept de administrare Administrația Domeniului Public Sector 2, potrivit Încheierii de intabulare nr. 286565/02.07.2010 si a extrasului de carte funciara nr. 435033/22.11.2010, în care se menționează ca act de deținere HCL Sector 2 nr. 69/17.07.2008.

Nu deținem informații cu privire la atribuirea denumirii de Parcul Creangă.

### **21. Parcul Lunca Florilor**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500, ediție veche și nouă, se constată faptul ca terenul ce constituie Parcul Lunca Florilor, este afectat de fostele imobile din str. Vasile Stolnicu nr. 43, 45, str. Siliștea nr. 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 54, 56, 58, 60, str. Buzduganul nr. 4, 6, 8, 11, 13-15, 17, 19 și str. Pavezei nr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, Sector 2.

Prin Hotărârea nr. 316/2003 Consiliul General al Municipiului București a aprobat trecerea din domeniul privat al municipiului București în domeniul public al

municipiului București a terenului în suprafața de 15.753 mp., situat în zona Răușeni-Siliștea, în vederea amenajării unui parc cu denumirea **Lunca Florilor**, parc ce a fost amenajat de ADP Sector 2 și înscris în inventarul domeniului public al municipalității.

Aceasta Hotărâre cu nr. 316/2003 a fost parțial anulată prin Sentința Civilă nr. 1500/22.03.2006, pronunțată de Tribunalul București secția a VII-a rămasă definitivă și irevocabilă privind trecerea din domeniul privat în domeniul public și ulterior în administrarea Consiliului Local Sector 2, a terenului în suprafața de 220,92 mp., situat în Str. Siliștea nr.7, Sector 2, ce aparține D-lui Niche Ion.

La Primăria Sectorului 2 au fost înregistrate cereri de revendicare depuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 247/2005 și a Legii 1/2000, pentru imobilele ce au purtat adresele poștale: str. Vasile Stolnicu nr. 45, str. Siliștea nr. 19, 39, str. Buzduganului nr. 11, 15, 17, str. Pavezei nr. 28, 34, 36, 39.

Vă facem cunoscut faptul că dosarele privind imobilele menționate, însoțite de întreaga documentație au fost transmise, în vederea soluționării, Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 din cadrul Primăriei Municipiului București, în baza art. 43 din Legea nr. 165/2013.

***Pentru celelalte imobile nu au fost identificate cereri de revendicare depuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 247/2005 și a Legii 1/2000.***

În instituția noastră se regăsesc Dispoziții emise de Primarul General privind imobilele:

- Dispoziția cu nr. 13461/20.08.2011, emisă de Primarul General, prin care se propune acordarea de masuri reparatorii, D-lui Dinca Nastase, privind terenul cu suprafața de 285.37 mp., situat în Str. Pavezei Nr. 31, Sector 2;
- Dispoziția cu nr. 14308/20.01.2011, emisă de Primarul General, prin care se respinge restituirea în natura și acordarea de masuri reparatorii privind imobilul din Str. Pavezei nr. 33, Sector 2;
- Dispoziția cu nr. 1902/30.07.1998, emisă de Primarul General, prin care se restituie D-lor Niche Ion și Anghelescu Eleonora, terenul cu suprafața de 220,92 mp., situat în Str. Siliștea Nr. 7(23), Sector 2;
- Dispoziția cu nr. 4439/18.07.2005, emisă de Primarul General, prin care se respinge restituirea în natura și se stabilește măsuri reparatorii ca valoare echivalentă pentru terenului în suprafața de 249.00 mp., situat în Str. Siliștea nr. 29 Sector 2, teren ce reprezintă spațiu verde amenajat în incinta **parcului Lunca Florilor**.

Prin Hotărârea Nr. 9/22.01.2004 a Consiliului General al Municipiului București a fost transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, terenul în suprafața de 13.500 mp., situat între Str. Maior Băcilă, Str. Peisajului și Raul Colentina, în vederea schimbului de proprietăți cu suprafețe de teren afectate de artera de circulație Doamna Ghica și **Parcul Lunca Florilor**.

Ca urmare acestui act normativ au fost întocmite un număr de trei contracte de schimb imobiliar între Statul Român prin Consiliul Local Sector 2 și proprietarii suprafețelor de teren afectate, prin urmare:

- 266.00 mp., aferent imobilului din Str. Siliștea nr. 27, Contract de schimb imobiliar nr. 5299/26.11.2008, intabulat cu nr. cadastral 4918.

- 270.05 mp., aferent imobilului din Str. Siliștea nr. 24, Contract de schimb imobiliar nr. 276/23.01.2009.
- 331.00 mp., aferent imobilului din Str. Siliștea nr. 37, Contract de schimb imobiliar nr. 398 din 30.01.2009, intabulat cu nr. cadastral 17958.

Aceste imobile au fost scrise în cartea funciara în favoarea Statului Roman prin Consiliul Local Sector 2.

Potrivit Extrasului de Carte Funciara anexat cererii, suprafața de 17.017 mp., descrisă ca fiind zona cuprinsă între Str. Doamna Ghica, Str. Siliștea, Str. FN, Str. Stolnicu Vasile, Str. Raușeni, este înscrisă în cartea funciara cu nr. cadastral 234039, ca proprietate a Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin ADP Sector 2.

Nu deținem informații cu privire la atribuirea denumirii de Parcul Lunca Florilor.

### **22.Parcul Rodica**

Prin H.C.L.S. 2 nr. 120/21.09.2009 s-a aprobat transmiterea către C.G.M.B. a Parcului Rodica în vederea inventarierii ca aparținând domeniului public aflat în administrarea ADP Sector 2.

Potrivit adresei nr.876906/15137/22.12.2009 a Direcției Evidența Imobiliară și Cadastrala, Serviciu Nomenclatura Urbana, imobilului mai sus menționat i s-a atribuit numărul poștal 90-92 pe str. Ziduri Intre Vii.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciara nr.216294.

Nu deținem informații cu privire la atribuirea denumirii de Parcul Rodica.

### **23.Parc Marian Cristescu**

**Nu deținem informații cu privire la atribuirea denumirii de Parcul Marian Cristescu și nici date cu privire la perimetrul imobilului pentru care se folosește această denumire (prevăzut la poziția 23 din Anexa nr.1), în acest sens adresându-ne ADP Sector 2 pentru clarificări.** Potrivit geoportal ANCPUI – Geoportal – eTerra în această zonă se regăsesc mai multe numere de carte funciara despre care nu deținem informații.

Totodată facem precizarea că în evidențele noastre se regăsesc informații cu privire la suprafața de aproximativ 3100 mp, ce a făcut obiectul H.C.L.S. 2 nr.86/11.08.2011 potrivit căreia s-a aprobat inventarierea terenului situat în zona prelungirii str. Marian Cristescu și str. Drăgușin Deleanu și trecerea acestuia din domeniul privat al municipiului București în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 2 cu destinația " teren de sport și anexe".

Prin procesul verbal de predare primire nr. 974/11.11.2011, terenul în suprafață de 3100 mp, situat în zona prelungirii str. Marian Cristescu și str. Drăgușin Deleanu, a fost transmis în administrarea ADP Sector 2, în vederea împrejmuirii și realizării investiției "teren de sport și anexe"

Prin Autorizația de construire nr.77/6 „D” din 12.03.2012 se aprobă executarea lucrărilor privind amenajare grădină publică și teren de sport cu anexe, specificând în conținut acesteia faptul că locul de joacă pentru copii, parcare și

latura sud estică a grădinii se vor amenaja numai după definitivarea regimului juridic al imobilelor din str. Preluca nr.25, str. Preluca nr.22 și str. Dealul Gruului nr.2.

Conform datelor puse la dispoziție de către ADP Sector 2 privind situația imobilelor pe care le dețin în administrare reiese că fostele imobile de la adresele str. Preluca nr.25 și str. Dealul Gruului nr.2, au fost achiziționate de către această instituție, însă nu deținem informații privind trecerea acestora în domeniul public.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate în administrarea ADP Sector 2, comunicate de această instituție, imobilul în suprafață de 3100 mp face parte din terenul ce are alocat nr. cadastral 233407 și se află în administrarea ADP Sector 2.

Nu deținem informații asupra imobilelor cu numerele de carte funciară 236196; 202276; nr.236193 peste care se suprapun locurile de joacă.

### **PARCURI MIJLOCII (Anexa 2, poz.1—15)**

#### **1.Parcul Ciurea ( str. Vatra Luminoasa 38-52 )**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputând fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate în administrarea ADP Sector 2, comunicate de această instituție, imobilul ce face obiectul prezentei face parte din terenul ce are alocat nr. cadastral 232680 și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **2.Parcul Calin Ottoi ( str. Calin Ottoi 30-32 )**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputând fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate în administrarea ADP Sector 2, comunicate de această instituție, imobilul ce face obiectul prezentei face parte din terenul ce are alocat nr. cadastral 231673 și se află în administrarea ADP Sector 2 având o suprafață totală de 2801mp.

#### **3.Parcul Bozioru ( str Bozioru nr.3-5)**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputând fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate în administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta

institutie , imobilul ce face obiectul prezentei are alocat nr. cadastral 232556 și se află în administrarea ADP Sector 2 având o suprafața totala de 1106 mp.

#### **4.Parcul Nichita Stanescu ( strada Closani nr.1)**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputand fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate in administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta institutie , imobilul ce face obiectul prezentei are alocat nr. cadastral 232566 și se află în administrarea ADP Sector 2 având o suprafața totala de 2147 mp.

#### **5. Parcul Dobrina ( str. Dobrina nr. 4-6 )**

Din suprapunerea planurilor topografice ediție nouă și veche reiese faptul că imobilul ce face obiectul studiului dvs. este compus din secțiuni ale fostelor imobile situate in str. Veveritei nr. 13,15,17,19,21 si 23 si str. girafei nr. 2,4,6,si 8 .

La Primăria Sectorului 2 nu au fost înregistrate cereri de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate privată depuse în conformitate cu prevederile Legii Fondului funciar nr. 18/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente privind fostele imobile din str. Veveritei nr. 15,17,19,21 si 23 si str. girafei nr. 2,4,6,si 8.

La Primăria Sectorului 2 a fost înregistrată cererea nr. 43056/12.10.2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate a imobilului din in str. Veveritei nr. 13, depusa în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciară nr. 234811.

#### **6.Parcul Ostrov ( str. Ciocarliei nr. 10 )**

Din suprapunerea planurilor topografice ediție nouă și veche reiese faptul că imobilul ce face obiectul studiului dvs. este compus din secțiuni ale fostelor imobile situate in str. Girafei nr. 38, 40 si 27 .

La Primăria Sectorului 2 nu au fost înregistrate cereri de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate privată depuse în conformitate cu prevederile Legii Fondului funciar nr. 18/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente privind fostele imobile.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciară nr.212232 si 234813.

#### **7.Parcul Gradina Engleza ( str. Stanescu Gheorghe nr. 3 )**

Din suprapunerea planurilor topografice ediție nouă și veche reiese faptul că imobilul ce face obiectul studiului dvs. este compus din secțiuni ale fostelor imobile

situate în str. Cristescu Dima nr. 10,12,14,16,18,20,22,24,26 și str. Stanescu Gheorghe nr. 11,13,15,17,19, sector 2.

La Primăria Sectorului 2 nu au fost înregistrate cereri de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate privată depuse în conformitate cu prevederile Legii Fondului funciar nr. 18/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente privind fostele imobile mai sus menționate.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciară nr.218547.

#### **8.Parcul Ziduri Mosi ( Aleea Campul Mosi nr. 2 )**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, drept pentru care nu putem să vă comunicăm dacă au fost înregistrate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciară nr. 233773.

#### **9.Parcul Dabija ( str. Nicolae Dabija nr. 1 )**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputând fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciară nr.232673.

#### **10.Parcul Sf. Stefan ( str. Sf. Stefan nr. 1 )**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputând fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciară nr.233121.

#### **11.Parcul Metafora Vietii ( sos. Pantelimon nr. 148 )**

Din suprapunerea planurilor topografice ediție nouă și veche reiese faptul că imobilul ce face obiectul studiului dvs. este compus din secțiuni ale fostelor imobile situate în sos. Pantelimon nr. 174,176,178,180 și în sos. Iancului nr. 187,189,191 și 193, sector 2.

La Primăria Sectorului 2 nu au fost înregistrate cereri de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate privată depuse în conformitate cu prevederile Legii Fondului funciar nr. 18/1991 republicată cu modificările și completările

ulterioare și a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente privind fostele imobile.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciară nr.233970.

### **12.Parcul Vergului ( Pantelimon )**

Din suprapunerea planurilor topografice ediție nouă și veche reiese faptul că imobilul ce face obiectul studiului dvs. este compus din secțiuni ale fostelor imobile situate în sos. Pantelimon nr. 134 și în sos. Vergului nr. 109-111, sector 2.

La Primăria Sectorului 2 nu au fost înregistrate cereri de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate privată depuse în conformitate cu prevederile Legii Fondului funciar nr. 18/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente privind fostele imobile mai sus menționate.

### **13.Parcul Ronda ( str. Ronda x str. Mecet )**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputând fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciară nr.232574.

### **14.Parcul Avrig ( între blocurile P4 și P5 )**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, drept pentru care nu putem să vă comunicăm dacă au fost înregistrate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Conform planului topografic scara 1:500 editia 1989, terenul ce face obiectul studiului dvs. are destinația de spațiu verde și loc de joacă pentru copii ,iar potrivit HCGMB nr. 308/1999 ” terenurile amplasate între blocurile de locuințe (componente ale ansamblurilor de locuințe), care prin proiectare și execuție au destinația de spații verzi și locuri de joacă pentru copii, constituie proprietate publică - domeniul public - și se afla în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2”.

Potrivit geoportal ANCPI-eterra 3, imobilul ce face obiectul prezentei este înscris în Cartea Funciara nr. 233455.

### **15.Parcul Dimitrie Pompei ( b-dul Dimitrie Pompei nr. 5-7 )**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, drept pentru care nu putem să vă comunicăm dacă au fost înregistrate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr.

18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit site-ului A.N.C.P.I imobilul de la adresa mai sus menționată figurează înscris în Cartea funciară nr.231469.

### **LOCURI DE JOACA (Anexa 3, poz.1—68)**

#### **1. LJ Aleea Vergului nr.2-4 bl 15-16**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din strada Visana nr. 26,28,30,33, str. Mitropolit Stefan nr. 63,65,64,67 si Sos. Vergului nr. 93,95 si 97.

În evidențele noastre au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depusă în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele situate la adresele poștale: str. Visana nr. 30 si str. Mitropolit Stefan nr. 67.

Conform site ANCPPI, secțiunea Geoportal eTerra, terenul din Anexa 3, poz. 1 (**LJ Aleea Vergului nr.2-4 bl 15-16**), marcat conform plan anexat, este inclus în imobilul cu nr. cadastral 232898.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 232898 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **2. LJ Marcu Armasu nr.7, bl 18-19**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din strada str. Mitropolit Stefan nr. 2,4,6 si str. Alexandru Ipsilante nr. 7

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Potrivit geoportal ANCPPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei nu are alocat nr. cadastral.

#### **3. LJ Marcu Armasu nr.13, bl 22-23**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din strada str. Mitropolit Stefan nr. 22 si str. Marcu Armasu nr. 8.

În evidențele noastre a fost identificata cerere de reconstituire a dreptului de proprietate depusă în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilul situat la adresa poștala str. Marcu Armasu nr. 8.

Potrivit geoportal ANCPPI – Geoportal – eTerra , terenul care face obiectul analizei nu are alocat nr. cadastral.

#### **4. LJ Marcu Armasu nr.9, bl 24-25**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din strada str. Mitropolit Stefan nr. 2,4,6 si str. Alexandru Ipsilanti nr. 7.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra , terenul care face obiectul analizei nu are alocat nr. cadastral.

#### **5. LJ Marcu Armasu nr.5, bl 26-27**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din strada str. Bodești nr. 6,8.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra , terenul care face obiectul analizei nu are alocat nr. cadastral.

#### **6. LJ Marcu Armasu nr.1, bl 29**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din strada str. Alexandru Ipsilanti nr. 4,6,8,10 si 12.

In evidențele noastre a fost identificata cerere de reconstituire a dreptului de proprietate depusă în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilul situat la adresa poștala str. Alexandru Ipsilanti nr. 6.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra , terenul care face obiectul analizei nu are alocat nr. cadastral.

#### **7. L.J. str. Delfinului nr. 3, bl. D 11**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din Str. Pelicanului nr. 39,41 si 43.

In evidențele noastre a fost identificata cerere de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilul situat la fosta adresa Str. Pelicanului nr. 43.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233533.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233533 este intabulat în administrarea ADP Sector 2.

#### **8. LJ Chisinau nr.6, bl M 2**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din strada str. Albastrelor nr. 1,3,5,4 si 6.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 232191.

#### **9. LJ Chisinau nr.9, bl A5 bis**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din strada str. Sitarului nr. 2 si str. Socului nr. 31,33 si 35.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233510.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233510 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **10. LJ Chisinau nr.17, bl A2**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din strada str. Nalbei nr. 20 si str. Socului nr. 55,57 si 59.

In evidențele noastre a fost identificata cererea de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilul situat la fosta adresa strada str. Nalbei nr. 20.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233510.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233510 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **11. LJ Chisinau x Basarabia bloc M 22**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din B-dul Muncii nr. 63 si 65.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 232199.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 232199 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **12. LJ Chisinau nr. 21 bl. B 6**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputand fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra , terenul care face obiectul analizei nu are alocat nr. cadastral.

#### **13. LJ Pescarusului nr. 2, bl. B 19**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostului imobil din str. Pescarusului nr. 51.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilul din str. Pescarusului nr. 51.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 218540.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 218540 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **14. LJ Alea Socului nr. 2, in spatele bl. B11,B 12, B 13, B 14**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str. Nicovalei nr. 34,36,38,29 si 31.

In evidențele noastre a fost identificata cererea de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilul situat la fosta adresa strada str. Nicovalei nr. 36.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 232208.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 232208 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **15. LJ Cernauti nr. 31, bl. Y1 ANL**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputand fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 221142.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 221142 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **16. LJ Aleea Codlea nr. 15, bl. 29**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str. Nicovalei nr. 120,122 si 124.

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus mentionate.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 232234.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 232234 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **17. LJ Pantelimon nr. 258, bl. 47**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str. soldat Savu Marin nr. 14,16,18 si 20.

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus mentionate.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 236683.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 236683 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **18. L.J. B-dul Basarabia nr. 46-48**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din B-dul Muncii nr. 46-48 .

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele situate la fostele adrese mai sus mentionate .

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 234637.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 234637 este intabulat în administrarea ADP Sector 2.

#### **19. LJ B-dul Basarabia nr. 62, bloc 34**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputand fi identificate

cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 232801.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 232801 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **20. LJ str. Mieilor nr. 20, bl. 223**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str. Tepes Voda nr. 166 si 168.

În evidențele noastre au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilul situat la fosta adresa strada str. Tepes Voda nr. 168.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233926.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233926 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **21. LJ sos. Mihai Bravu nr. 192, bloc 204**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str. Orzari nr. 83B , 85 si sos. Mihai Bravu nr. 252 B si 254.

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus mentionate.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233904.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233904 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **22. LJ sos. Mihai Bravu nr. 123-125, bloc D 10**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputand fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233051.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233051 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

**23. LJ sos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D 11**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostului imobil din sos. Mihai Bravu nr. 127.

În evidențele noastre a fost identificată cerere de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilul situat la fosta adresa sos. Mihai Bravu nr. 127.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 232979.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 232979 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

**24. LJ sos. Mihai Bravu nr. 90-96, bloc D 17**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din sos. Mihai Bravu nr. 94A,96A,98 și 100A.

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele situate la fostele adrese sos. Mihai Bravu nr. 94A,96A,98.

Pentru imobilul situat în sos. Mihai Bravu nr. 100 A având suprafața de 275.00 mp a fost emis titlul de proprietate nr.19009/2 din 15.02.1991.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233538.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233538 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

**25. LJ sos. Mihai Bravu nr. 98-106, bloc D 16**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din sos. Mihai Bravu nr. 104,106 și 106A.

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele situate la fostele adrese mai sus menționate .

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233450.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233450 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

**26. LJ sos. Stefan cel Mare nr. 240, bl. 59 A**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str. Sf. Ion Mosi nr. 21 și 23.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele situate la fostele adrese mai sus menționate .

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233634.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233634 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **27. LJ str. vasile Lascar x cu sos. Stefan cel Mare**

Intrucat nu detinem planul topografic editia veche, nu putem nu pot fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei nu are alocat nr. cadastral.

#### **28. LJ Viitorului x str. Vasile Lascar**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, drept pentru care nu putem să vă comunicăm dacă au fost înregistrate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233130.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233130 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **29. LJ Calea Mosilor nr. 288, bl. 32**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiune a fostului imobil din Calea Mosilor nr. 280.

In evidențele noastre a fost identificata cerere de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilul situat la fosta adresa Calea Mosilor nr. 280.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233718.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233718 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **30. LJ Calea Mosilor nr. 245, bl.47**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str. Episcop Radu nr. 54, 56 și Calea Mosilor nr. 283.

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele situate la fostele adrese mai sus menționate .

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233356.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233356 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

### **31. LJ Calea Mosilor nr. 209, bl.17**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din Calea Mosilor nr.193 și 195.

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele situate la fostele adrese mai sus menționate .

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233204.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233204 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

### **32. LJ Calea Mosilor nr. 215, bl.21**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din Calea Mosilor nr.205,207 și intrarea Forestierilor nr. 12 și 14.

În evidențele noastre a fost identificata cerere de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilul situat la fosta adresa Calea Mosilor nr. 205.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 218531.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 218531 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

### **33. LJ Calea Mosilor nr. 270, bl.14**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din Calea Mosilor nr.214 și str. Zece Mese nr. 6.

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele situate la fostele adrese mai sus menționate .

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233553.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233553 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

**34. LJ Calea Mosilor nr. 272, bl.16**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din Calea Mosilor nr.226,228,230 si 232.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele situate la fostele adrese mai sus mentionate .

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233713.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233713 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

**35. LJ Petre Antonescu nr.8 bl 26**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din strada Intr. Vadul Bisericii nr.12, str. Rondul Bisericii nr.4, str. Teiul Doamnei 42,44,46.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Conform site ANCPI, secțiunea Geoportal eTerra, terenul din Anexa 2, poz 35(LJ Petre Antonescu nr.8, bl 26), marcat conform plan anexat, este inclus in imobilul cu nr. cadastral 233194.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233194 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

**36. LJ D-na Ghica nr.6 Scoala 30**

Din analiza planurilor topografice scara 1:500, aflate în evidențele noastre, terenul materializat pe planul topografic anexat se află în perimetrul Scolii Generale nr.30, Sector 2.

Conform site ANCPI, secțiunea Geoportal eTerra, terenul din Anexa 3, poz 36(LJ D-na Ghica nr.6 Scoala 30), marcat conform plan anexat, este inclus in imobilul cu nr. cadastral 220438.

Potrivit art.112 alin.2 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare: "Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale".

**37. LJ Cremenitei nr.40 bl.71**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul materializat pe planul topografic anexat se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din sos. Colentina nr.176, str. Dobrici nr.1, sector 2, București.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr.

18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Conform site ANCPI, secțiunea Geoportal eTerra, terenul din Anexa 3, poz 37( LJ Cremenitei nr.40 bl.71), marcat conform plan anexat, se identifică cu secțiune din imobilul cu nr. cadastral 233250.

Conform datelor primite de la Administrația Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233250 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

### **38. LJ Cremenitei , spate Politia Locala**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul din Anexa 3, poz 38 se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str. Cremenita nr.7; 9, sector 2, București.

În evidențele noastre au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele situate la fostele adrese: str. Cremenita nr.7; 9, sector 2, București.

Pentru terenul din str. Cremenita nr.7, sector 2 a fost identificat Titlul de proprietate nr.18508/2 din 19.10.1999 emis în baza Ordinului Prefectului nr.1186/15.10.1999 în conformitate cu prevederile art.36 alin 5 din Legea nr.18/1991, republicată privind fondul funciar.

Potrivit contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.5527/27.12.2012 terenul în suprafață de 1161,00 mp situat în str. Cremenita nr.7 reprezintă proprietatea Sectorului 2 al Municipiului București prin reprezentant Administrația Domeniului Public Sector 2.

Imobilul din str. Cremenita nr.7 compus din teren în suprafață de 1.161,00 mp, identificat cu număr cadastral 204475 (număr cadastral vechi 3847) este înscris în cartea funciară nr.204475.

Pentru acest imobil a fost eliberat de Primăria Sectorului 2 Certificatul de urbanism nr.1248/133”C” din 22.09.2016 în scopul amenajării parcării – intrare în legalitate .

Nu deținem informații suplimentare.

### **39. LJ Sachelarie Visarion nr.10 bl 111A(Poșta)**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din strada Sachelarie Visarion nr. 22; 24; 26, sector 2.

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Conform site ANCPI, secțiunea Geoportal eTerra, terenul din Anexa 3, poz 39.( LJ Sachelarie Visarion nr.10 bl 111A(Poșta), marcat conform plan anexat, este inclus în imobilul cu nr. cadastral 234319.

Conform datelor primite de la Administrația Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 234319 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **40. L.J. str. Sachelarie Visarion nr. 18, bl. 119**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str. serg. Nicolae Trifu nr. 29,31,20 și 22 .

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele situate la fostele adrese mai sus menționate .

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 232165.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 232165 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **41. LJ Sos. Iancului nr.57 bl 101B**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul materializat pe planul topografic anexat se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din sos. Pantelimon nr.152; 154, sos. Iancului nr.171; 171A, sector 2, București.

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Conform site ANCPI, secțiunea Geoportal eTerra, terenul din Anexa 3, poz 41( LJ Crementei nr.40 bl.71), marcat conform plan anexat, se identifică cu secțiune din imobilul cu nr. cadastral 233972.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233972 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **42. LJ Baicului ANL nr. 65-57**

Conform site ANCPI, secțiunea Geoportal eTerra, terenul din Anexa 3, poz 42(LJ Baicului ANL nr. 65-57), este inclus în perimetrul terenului aferent străzii Dna. Ghica ce are alocat nr. cadastral 229344.

#### **43. LJ D-na Ghica x Torontului**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputând fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate în administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta instituție , terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 232566 și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **44. LJ Teiul Doamnei nr.21, bl.39**

În urma analizării amplasamentului terenului, se constată că acesta se identifică cu secțiune din imobilul situat la adresa Bdul Dna Ghica nr. 130, sector 2.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilul mai sus menționat.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra , imobilul situat la adresa Bdul Dna Ghica nr. 130, sector 2, are alocat nr. cadastral 212080.

#### **45. LJ Basarabiei nr.178-184, bl.G10**

In urma analizării amplasamentului terenului, raportat la planurile topografice aflate în evidențele noastre se constată că acesta se identifică cu secțiune din fostele imobile situate la adresa Bdul Muncii(actual Bdul Basarabia) 202; 204, sector 2.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilul mai sus menționat.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra , terenul care face obiectul analizei nu are alocat nr. cadastral.

#### **46. LJ Basarabiei nr.212-216, bl.M15(Bis.Iemn)**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputand fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra , terenul care face obiectul analizei nu are alocat nr. cadastral.

#### **47. LJ Pantelimon x Amiral Murgescu bl.400(lateral)**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul materializat pe planul topografic anexat(Anexa 3, poz 47) se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str. Poteca nr.46, sos.Pantelimon nr.85, sector 2, București.

In evidențele noastre a fost identificată cerere de reconstituire a dreptului de proprietate depusă în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilul situat la adresa poștală: sos.Pantelimon nr.85.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate in administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta institutie , terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 233764 și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **48. LJ Caminului nr.14 bl.F4**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputand fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 213341.

Nu deținem informații cu privire la proprietarul/administratorul terenului.

**49. LJ Hobîța nr.6, bl.302**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, drept pentru care nu putem să vă comunicăm dacă au fost înregistrate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 234623.

Nu deținem informații cu privire la proprietarul/administratorul terenului.

**50. LJ Al.Ilia nr.1, bl.58A**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul materializat pe planul topografic anexat (Anexa 3, poz 50) se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str. Elev Stefanescu nr.13, 15, sector 2, București.

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei nu are alocat nr. cadastral.

**51. LJ F-ca de Gheata nr.17, bl.97**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, drept pentru care nu putem să vă comunicăm dacă au fost înregistrate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul ce face obiectul prezentei se identifica cu secțiuni din imobilele ce au alocate nr. cadastral 233111 și 234703.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233111 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

**52. LJ F-ca de Gheata nr.2, bl.84B**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, drept pentru care nu putem să vă comunicăm dacă au fost înregistrate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate în administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta instituție, terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 233111 și se află în administrarea ADP Sector 2.

### **53. LJ Sos.Pantelimon nr.301**

Terenul materializat pe planul topografic anexat este inclus în imobilul situat în sos. Pantelimon nr.301.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 814/2009, imobilul, proprietate publică a statului, situat în București, sos. Pantelimon nr. 301, sector 2, trece din administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale - Institutul National de Expertiza Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă în administrarea Consiliului Local Sector 2 București.

Prin HCLS 2 nr. 39/31.03.2011 se aproba transmiterea unei părți din imobilul din sos. Pantelimon nr.301, respectiv spațiul în suprafața construită de 1793.06 mp, reprezentând Corpul 9 în administrarea DGASPC Sector 2, în vederea realizării în acest spațiu a unui obiectiv social.

Prin H.C.L.S. 2 nr.120/06.12.2011 se modifica art.1 al HCLS2 nr.39/2011, respectiv se aproba transmiterea **întregului imobil** situat în **sos. Pantelimon nr. 301**, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în scopul desfășurării activității cu caracter social, care să poată răspunde solicitărilor locuitorilor din cartierul Pantelimon.

Prin HCLS 2 nr. 52/31.05.2012 se aproba transmiterea terenului în suprafață de 11914,04 mp aflat în proprietatea publică a statului român și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 în vederea amenajării și întreținerii spațiilor verzi.

Prin HCLS 2 nr. 60/19.05.2017 își încetează aplicabilitatea HCLS 2 nr. 52/31.05.2012 și se aproba transmiterea terenului în suprafață de 11914,04 mp în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în vederea desfășurării activităților cu caracter social.

Conform site ANCPI, secțiunea Geoportal eTerra, imobilul situat în București, sos. Pantelimon nr. 301, sector 2 are alocat nr. cadastral 216436.

### **54. LJ Popa Nicolae nr.2-4, bl.21-22**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul materializat pe planul topografic anexat (Anexa 3, poz 54) se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str. Popa Nicolae nr.12, 14, 16 sector 2, București.

În evidențele noastre au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru fostele imobile din str. Popa Nicolae nr.12, 14, sector 2, București.

Pentru imobilul situat în str. Popa Nicolae nr.14, în suprafață de 190mp, a fost emisă Dispoziția Primarului General nr. 4700/17.10.2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate în administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta

institutie , terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 233256 și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **55. LJ Sos.Colentina nr.1, bl.34**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul materializat pe planul topografic anexat se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din sos. Colentina nr.23, 25, 27, sector 2, București.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate în administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta institutie , terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 233020 și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **56. LJ Str. Radovanu nr.5, bl.41**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputând fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra , terenul care face obiectul analizei nu are alocat nr. cadastral.

#### **57. LJ Str. Maior Bacila nr.37, bl.99**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul materializat pe planul topografic anexat se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str.Tudor Soana nr.23, 25, 27, sector 2, București.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate în administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta institutie , terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 234089 și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **58. LJ Str Rascoala 1907 nr.14, bl.10**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul materializat pe planul topografic anexat(Anexa 3, poz 58) se identifică cu secțiuni ale fostului imobil din Intr.Colentina nr.11, sector 2, București.

In evidențele noastre a fost identificata cerere de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilul având adresa poștală: Intr.Colentina nr.11, sector 2, București.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra , terenul care face obiectul analizei nu are alocat nr. cadastral.

#### **59. LJ Str Rascoala 1907 nr.12, bl.10**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 aflate în evidențele noastre, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, drept pentru care nu putem să vă comunicăm dacă au fost înregistrate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate în administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta instituție , terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 233252 și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **60. LJ Alea Cislau nr.8, bl.9A**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul materializat pe planul topografic anexat se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din Intr. Recoltei nr.17, 19, 21, sector 2, București.

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate în administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta instituție , terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 234615 și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **61. LJ Vaselor nr.2, bl.34**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul materializat pe planul topografic anexat se identifică cu secțiune ale fostului imobil din Calea Moșilor nr.280, sector 2, București.

În evidențele noastre a fost identificată cerere de reconstituire a dreptului de proprietate depusă în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.169/1997, pentru imobilul având adresa poștală: Calea Moșilor nr.280, sector 2, București.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate în administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta instituție , terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 233718 și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **62. LJ Str. Elena nr.4, bl.OD7B**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul materializat pe planul topografic anexat se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str.Elena nr.3, 8, 10, 12, sector 2, București.

În evidențele noastre a fost identificată cerere de reconstituire a dreptului de proprietate depusă în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991

republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.169/1997, pentru imobilul având adresa poștală: str.Elena nr.3, sector 2, București, revendicare în urma căreia a fost emis titlul de proprietate nr.19433/2 din 11.08.2000.

Conform site ANCPI, secțiunea Geoportal eTerra, terenul din Anexa 3, poz 62 ,marcat conform plan anexat, se identifică cu secțiuni din imobilele cu nr. cadastrale 233239; 205069.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233239 este intabulat și se află în administrarea ADP Sector 2.

### **63. LJ Cristea Mateescu X Str.Brebu**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputând fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate in administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta institutie , terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 233028 și se află în administrarea ADP Sector 2.

### **64. LJ Str. Abanosului nr.2-4**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul materializat pe planul topografic anexat se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str.Abanosului nr.3, 5, sector 2, București.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele mai sus menționate.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate in administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta institutie , terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 233258 și se află în administrarea ADP Sector 2.

### **65. LJ Aleea Sinaia nr.4, bl.82**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul materializat pe planul topografic anexat se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str.Magnoliei 14, 16, 18; str.Pancota 11, 13, sector 2, București.

In evidențele noastre au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.169/1997, pentru imobilele având adresa poștală: str.Magnoliei 14, 16, sector 2, București.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate in administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta institutie , terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 233253 și se află în administrarea ADP Sector 2.

#### **66. LJ str Toporului X Ochisorului**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputand fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra , terenul care face obiectul analizei nu are alocat nr. cadastral.

#### **67. LJ Str Steaua Rosie X Str Sipca**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul materializat pe planul topografic anexat se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str.Sold.Marin Ion 30, 47; str.Steaua Rosie 38,40, sector 2, București.

In evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.169/1997, pentru imobilele mai sus menționate.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra , terenul care face obiectul analizei se identifica cu secțiune din imobilul cu nr. cadastral 215929.

#### **68. LJ Str Puietilor X Str Joagarului**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. nu se identifică cu un număr poștal, neputand fi identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 și a Legii nr.247/2005.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra și a datelor privind situația imobilelor intabulate aflate in administrarea ADP Sector 2, comunicate de aceasta institutie , terenul ce face obiectul prezentei este inclus în imobilul ce are alocat nr. cadastral 231320 și se află în administrarea ADP Sector 2.

Facem precizarea că nu ne asumăm răspunderea în cazul în care există cereri formulate pe alte adrese poștală pe care le-au purtat fostele imobile identificate în urma suprapunerilor efectuate pe planurile aflate în evidențele noastre, denumiri vechi din actele de proprietate și pentru care nu au fost depuse la dosare expertize tehnice de identificare a amplasamentului solicitat.

### **LOCURI DE JOACA NOI INFIINTATE ( Anexa adresa ADP nr. 43611/24.04.2018)**

#### **1. L.J. sos. Pantelimon nr. 247, bl. 54**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str. Castorului nr. 2, str. Veveritei nr. 1 si sos. Pantelimon nr. 207 si 209 .

In evidențele noastre a fost identificata cerere de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilul situat la fosta adresa str. Castorului nr. 2.

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 233511.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 233511 este intabulat în administrarea ADP Sector 2.

## **2. L.J. str. Irimicului nr. 2, bl. 1**

Din suprapunerea planurilor topografice scara 1:500 ediție veche și nouă, terenul solicitat de dvs. se identifică cu secțiuni ale fostelor imobile din str. Irimicului nr. 8,10 si 12 .

În evidențele noastre nu au fost identificate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate depuse în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.1/2000 si a Legii nr.247/2005, pentru imobilele situate la fostele adrese mai sus mentionate .

Potrivit geoportal ANCPI – Geoportal – eTerra, terenul care face obiectul analizei are alocat nr. cadastral 202038.

Conform datelor primite de la Administratia Domeniului Public Sector 2, imobilul cu NC 202038 este intabulat în administrarea ADP Sector 2.

În baza art. 43 din Legea nr.165/2013 cererile depuse în temeiul art. 36 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, care vizează teren cu categoria de curți-construcții, nesoluționate până la data apariției Legii nr. 165/2013, au fost transmise, în vederea soluționării, Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 din cadrul Primăriei Municipiului București.

Nu deținem informații privind notificările depuse în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 10/2001, procese aflate pe rolul instanțelor judecătorești, având ca obiect fostele imobile, având în vedere faptul că activitatea de soluționare a acestor notificări este de competența Primăriei Municipiului București.

Precizăm că direcția noastră nu este în măsură a se pronunța asupra celor prevăzute în proiectul de hotărâre în ceea ce privește investițiile ce urmează a se realiza pe amplasamentele mai sus menționate, prezentul raport cuprinzând situația juridică a terenurilor pe baza datelor transmise de către ADP Sector 2 și a informațiilor deținute la data întocmirii prezentului raport.

**DIRECTOR EXECUTIV ,**

ing. Irina Seveiu



**ȘEF SERVICIU ,**

Ștefan Liliana



Întocmit,

Dinu Simona

Vulturescu Nicoleta

Pana Ciprian



SFFC-RRJ